

DADOS DO VEÍCULO

2023 CROSSER Z ABS

Combustível: ALCO/GASOL

CV:

Carroceria:

Cor: AZUL

Ano Modelo: 2023

Odômetro (KM): 58490

Cilindradas: 149

Motor Funciona: Sim

Câmbio:

Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
03/03/2026	Paulista	Maranguape I

EQUIPAMENTOS

BANCOS DE COURO -

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
front	Ruim	Alumínio
rear	Ruim	Alumínio

NOTAS PÚBLICAS

Motor Funciona / Possui Chave / Arranhões e Avarias em Geral / RISCOS E ARRANHÕES POR TODA SUA EXTENSÃO, PLACA AVÁRIADA.

FOTOS DO VEÍCULO



