

Data Solicitação: **21/02/2025**Data Vistoria: **21/02/2025**Data Conclusão: **26/02/2025**Cidade/UF: **GUARULHOS - SP****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **J*****5** Marca: **FIAT** Modelo: **PALIO (FIRE 1.0 8v)** Cód. Molicar: **01501486-1** KM: **169626**
Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **PRATA** Comb: **GASOLINA** Portas: **2** Ano/Mod: **2002/2003**
Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **PRATA** Comb. BIN: **GASOLINA** Renavam: *****
Câmbio: **Não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)Situação: **CIRCULACAO.**Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**Restrição 1: **ALIENACAO FIDUCIARIA.Remarcação: NORMAL****3. ACESSÓRIOS**

Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**E) Gravação dos vidros**

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: AUSENTE | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: AUSENTE | - TRASEIRO (VIGIA): AUSENTE | - LATERAL DIREITO: ORIGINAL |
| - LATERAL ESQUERDO: ORIGINAL | | |

F) Etiqueta de identificação

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL |
|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

Veículo possui os itens de identificação de acordo com os padrões do fabricante, exceto VIS do para-brisa, traseiro esquerdo e vigia (ausentes). Possui riscos e amassados em toda sua extensão, decorrentes de uso/tempo, necessitando de reparos. Recomenda-se revisão mecânica, elétrica, funilaria, pintura, polimento, higienização, troca de pneus.

Analista Técnico: **CELSO BRAZILIANO CURTOLO DE MELO**