

Dados

Realizado Em: 15/04/2026 18:22	O.S: 9528574998	CNPJ: *****
Vistoriador: Rafael Schmals Costa	Digitador: Nenhum digitador	Analista: Wilton Fernandes de Almeida

Dados do solicitante/proprietário

Nome: Dealers Club	CPF/CNPJ: *****
---------------------------	------------------------

Dados do veículo

Placa: O*****7	Marca: VW	Modelo: FOX 1.0 GII	Tipo: AUTOMOVEL
Fabricação/Modelo: 2014 / 2014	Quilometragem: 185250	Cidade: NOVO HAMBURGO	UF Atual: RS
CRLV:	Nº do lacre:	Tipo de lacre:	Renavam: *****

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
------------------------	--------------------------

Chassi (BIN): *****	Chassi (Atual): *****
Motor (BIN): *****	Motor (Atual): *****
Combustível (BIN): ALCOOL/GASOLINA	Combustível (Atual): ALCOOL/GASOLINA
Cor (BIN): VERMELHA	Cor (Atual): VERMELHA
Cambio (BIN):	Cambio (Atual):



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto com o veículo ligado)



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus

Checklist

NÚMERO DE PORTAS:

|| NÚMERO DE PORTAS: **5**

MODALIDADE:

|| MODALIDADE: **HATCH**

PROCEDÊNCIA:

! PROCEDÊNCIA: **REGULAR**

ELÉTRICO - HÍBRIDO:

|| POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**

|| VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: **NÃO**

BLINDAGEM:

|| VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**

|| VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**

VIDROS:

✓ CONDIÇÕES DOS VIDROS: **OK**

INTERIOR:

✗ CONDIÇÕES DO INTERIOR: **SUJO, COM ITENS RASGADOS, FURADOS OU QUEBRADOS**

PNEUS:

- ✗ PNEU ESTEPE: **RUIM**
- ✗ PNEU TRASEIRO DIREITO: **RUIM**
- ✗ PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **RUIM**
- ✗ PNEU DIANTEIRO DIREITO: **RUIM**
- ✗ PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **RUIM**

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:

- ✓ DOCUMENTO CRLV: **PRESENTE**
- ✗ MANUAIS: **FALTA**
- ✗ CHAVE RESERVA: **FALTA**
- ✓ CHAVE PRINCIPAL: **PRESENTE**
- ✓ CHAVE DE RODA: **PRESENTE**
- ✓ MACACO: **PRESENTE**
- ✗ TRIÂNGULO: **FALTA**
- ✓ ESTEPE: **PRESENTE**

FUNCIONAMENTO:

- ✓ CÂMBIO: **FUNCIONANDO**
- ✗ AR CONDICIONADO: **NÃO FUNCIONA**
- ✓ MOTOR: **FUNCIONANDO**

ACESSÓRIOS:

- || VIDROS ELÉTRICOS: **SIM**
- || TRAVA ELÉTRICA: **SIM**
- || TETO SOLAR: **NÃO**
- || RODAS DE LIGA LEVE: **NÃO**
- || RÁDIO / MULTIMÍDIA: **SIM**
- || DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- || LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- || KIT GÁS GNV: **NÃO**
- || FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: **NÃO**
- || ESPELHO ELÉTRICO: **SIM**
- || DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: **SIM**
- || CÂMBIO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- || PILOTO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- || BANCO DE COURO: **NÃO**
- || AR CONDICIONADO: **SIM**
- || AIRBAG: **SIM**
- || ABS: **SIM**

IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- || GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- || GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- || PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **NÃO APLICÁVEL**
- ✗ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **NÃO ORIGINAL**
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**

PINTURA:

- ✓ RETROVISOR DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ⚠ PORTA DIANTEIRA DIREITA: **REPINTURA**
- ⚠ PORTA TRASEIRA DIREITA: **REPINTURA**
- ⚠ LATERAL TRASEIRA DIREITA: **REPINTURA COM MASSA**
- ✓ TETO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ⚠ PARACHOQUE TRASEIRO: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ✓ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: **OK ORIGINAL**
- ✓ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ RETROVISOR ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ⚠ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ PARACHOQUE DIANTEIRO: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: **REPINTURA**
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ CAPÔ: **REPINTURA COM MASSA**

ESTRUTURA:

- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✗ CAIXA DE AR DIREITA: **REPARADO**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO INTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE AR ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✗ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **AVARIADO**
- ✗ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **REPARADO**
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- ✗ PAINEL DIANTEIRO: **AVARIADO**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✗ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **AVARIADO**

Observações Adicionais

Veículo com danos estruturais / Pintura com apontamentos

Luz de advertência do ABS acesa no painel.

Luz de advertência do AIRBAG acesa no painel.

Consta registro de débitos referente a IPVA e Licenciamento, conforme pesquisa.

Consta registro de Gravame: Alienação fiduciária com Banco Volkswagen SA.

Consta registro de passagem por Leilão, conforme pesquisa.