

DADOS DO VEÍCULO

2024 RENEGADE LGTD T270

Combustível: ALCO/GASOL	CV: 185
Carroceria:	Cor: PRETA
Ano Modelo: 2024	Odômetro (KM): 1
Cilindradas: 1332	Motor Funciona: Não
Câmbio: Automático	Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
23/04/2026	Rio de Janeiro	Penha Circular

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - CÂMBIO AUTOMÁTICO - BANCOS DE COURO - ESTEPE - DIREÇÃO HIDRÁULICA - TRAVA ELÉTRICA - SENSOR DE ESTACIONAMENTO - RÁDIO - FARÓIS REGULÁVEIS - RETROVISORES ELÉTRICOS - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO - AIRBAGS FRONTAIS E LATERAIS - RODAS DE LIGA LEVE - APOIO DE BRAÇO CONDUTOR - BANCOS DE COURO - COMPUTADOR DE BORDO - FARÓIS REGULÁVEIS - RELÓGIO DIGITAL - ENCOSTOS DE CABEÇA - TRACÃO DIANTEIRA - KIT MULTIMÍDIA -

PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Direito	Regular	Liga leve
Estepe	Regular	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Sem Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Choque Dianteiro Danificado / Capô Danificado / Não funciona Batido de frente Airbag do motorista estourado do carona estourado Paralamas lado direito amassado farol do lado direito quebrado

FOTOS DO VEÍCULO









