

DADOS DO VEÍCULO

2014 SIENA ESSENCE 1.6

Combustível: GAS/ALC/GNV

CV: 117

Carroceria:

Cor: BRANCA

Ano Modelo: 2014

Odômetro (KM): 1

Cilindradas: 1600

Motor Funciona: Sim

Câmbio: Manual

Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
23/04/2026	Rio de Janeiro	Penha Circular

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - AR CONDICIONADO - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - ABS - BANCOS DE COURO - ESTEPE - DIREÇÃO HIDRÁULICA - SENSOR DE ESTACIONAMENTO - TRAVA ELÉTRICA - CÂMBIO MANUAL - RÁDIO - FAROIS DE NEBLINA - RETROVISORES ELÉTRICOS - CABINE LEITO - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - AIRBAG PASSAGEIRO - AIRBAG CONDUTOR - RODAS DE LIGA LEVE - TETO PANORÂMICO - LEITOR DE CD - APOIO DE BRAÇO CONDUTOR - ABS - BANCOS DE COURO - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - ENCOSTOS DE CABEÇA - TRACÇÃO DIANTEIRA -

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Ruim	Liga leve
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Direito	Regular	Liga leve
Estepe		Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Não Possui Itens de Segurança / Sem Estepe / Sem Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Brisa Rachado / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado / Capô Danificado / Possui GNV Não funciona Os faróis quebrado

FOTOS DO VEÍCULO









