

DADOS DO VEÍCULO

2010 SIENA EL FLEX

Combustível: ALCO/GASOL

CV: 75

Carroceria:

Cor: CINZA

Ano Modelo: 2010

Odômetro (KM): 1

Cilindradas: 1000

Motor Funciona: Não

Câmbio: Manual

Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
23/04/2026	Rio de Janeiro	Penha Circular

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - AR CONDICIONADO - BANCOS DE COURO - ESTEPE - DIREÇÃO HIDRÁULICA - TRAVA ELÉTRICA - RÁDIO - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - ABS - BANCOS DE COURO - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - ENCOSTOS DE CABEÇA - TRACÃO DIANTEIRA - KIT MULTIMÍDIA -

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Ferro
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Ferro
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Ferro
Pneu Traseiro Direito	Regular	Ferro
Estepe	Regular	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Sem Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Choque Dianteiro Danificado / Capô Danificado / Veículo não funciona Colisão de frente batido de frente Paralama lado esquerdo amassado

FOTOS DO VEÍCULO







