

DADOS DO VEÍCULO

2004 CLIO AUT 10 16VH

Combustível: GASOLINA

CV: 70

Carroceria:

Cor: VERMELHA

Ano Modelo: 2004

Odômetro (KM): 1

Cilindradas: 999

Motor Funciona: Não

Câmbio: Manual

Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
04/05/2026	Rio de Janeiro	Penha Circular

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - ESTEPE - DIREÇÃO HIDRÁULICA - TRAVA ELÉTRICA - CÂMBIO MANUAL - FAROIS DE NEBLINA - RÁDIO - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO - AIRBAGS FRONTAIS E LATERAIS - RODAS DE LIGA LEVE - ABS - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - ENCOSTOS DE CABEÇA - TRACÃO DIANTEIRA -

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Direito	Regular	Liga leve
Estepe	Ruim	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Possui Itens de Segurança / Sem Estepe / Com Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Choque Traseiro Danificado / Capô Danificado /

Não funciona Batida de traseira Tampa de mala amassada lanterna traseira quebrada as duas
painel traseiro amassado Painel traseiro amassado

FOTOS DO VEÍCULO







