

DADOS DO VEÍCULO

2011 LOGAN AUT 1016V

Combustível: ALCO/GASOL

CV: 77

Carroceria:

Cor: VERMELHA

Ano Modelo: 2011

Odômetro (KM): 1

Cilindradas: 998

Motor Funciona: Não

Câmbio: Manual

Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

| Data Inspeção | Localização    | Local          |
|---------------|----------------|----------------|
| 04/05/2026    | Rio de Janeiro | Penha Circular |

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - AR CONDICIONADO - DIREÇÃO HIDRÁULICA - TRAVA ELÉTRICA - CÂMBIO MANUAL - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - ENCOSTOS DE CABEÇA -

| PNEUS                   |          |            |
|-------------------------|----------|------------|
| RODAS                   | CONDIÇÃO | TIPO       |
| Pneu Dianteiro Esquerdo | Regular  | Ferro      |
| Pneu Dianteiro Direito  | Ruim     | Ferro      |
| Pneu Traseiro Esquerdo  | Regular  | Ferro      |
| Pneu Traseiro Direito   | Regular  | Ferro      |
| Estepe                  |          | Não possui |

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Não Possui Itens de Segurança / Sem Estepe / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Brisa Rachado / Para-Choque Dianteiro Danificado / Capô Danificado / Não tem chave de roda é nem manual nem triângulo Para-choque traseiro com risco Os dois faróis quebrado Painel dianteiro amassado

## FOTOS DO VEÍCULO







