

DADOS DO VEÍCULO

2009 TUCSON GL 20L

Combustível: GASOL/GNV

CV: 143

Carroceria:

Cor: PRATA

Ano Modelo: 2009

Odômetro (KM): 1

Cilindradas:

Motor Funciona: Não

Câmbio: Automático

Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
04/05/2026	Rio de Janeiro	Penha Circular

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - CÂMBIO AUTOMÁTICO - BANCOS DE COURO - ESTEPE - DIREÇÃO HIDRÁULICA - TRAVA ELÉTRICA - RETROVISORES ELÉTRICOS - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO - RODAS DE LIGA LEVE - APOIO DE BRAÇO CONDUTOR - ABS - BANCOS DE COURO - COMPUTADOR DE BORDO - ENCOSTOS DE CABEÇA - RELÓGIO DIGITAL - TRACÃO DIANTEIRA -

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Ruim	Liga leve
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Esquerdo	Ruim	Liga leve
Pneu Traseiro Direito	Regular	Liga leve
Estepe	Ruim	Liga leve

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Não Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Sem Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Brisa Rachado / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado / Batido de frente Não funciona

FOTOS DO VEÍCULO







