

DADOS DO VEÍCULO

2016 IX35 B

Combustível: GAS/ALC/GNV

CV: 167

Carroceria:

Cor: PRETA

Ano Modelo: 2016

Odômetro (KM): 1

Cilindradas: 2000

Motor Funciona: Não

Câmbio: Automático

Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
04/05/2026	Rio de Janeiro	Penha Circular

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - CÂMBIO AUTOMÁTICO - BANCOS DE COURO - DIREÇÃO HIDRÁULICA - SENSOR DE ESTACIONAMENTO - TRAVA ELÉTRICA - FAROIS DE NEBLINA - PLATAFORMA ELEVATÓRIA - RETROVISORES ELÉTRICOS - CHAVE DE PROXIMIDADE - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO - AIRBAGS FRONTAIS E LATERAIS - RODAS DE LIGA LEVE - APOIO DE BRAÇO CONDUTOR - ABS - BANCOS DE COURO - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - CHAVE DE PROXIMIDADE - ENCOSTOS DE CABEÇA - APOIOS DE CABECA AJUSTAVEIS - TRACÃO DIANTEIRA - APOIO DE BRAÇO TRASEIRO -

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Ruim	Liga leve
Pneu Dianteiro Direito		Estepe Temporário
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Direito	Regular	Liga leve
Estepe	Regular	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Possui Itens de Segurança / Sem Estepe / Com Manual / Sem Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado / Capô Danificado /

Não funciona Batido de frente Roda direita não possui, está tudo certo no lugar no lugar da roda direi Suspensão do lado esquerdo ruim Lateral lado direito com avaria amassada Porta do motorista com avaria Tampa de mala com avaria amassada

FOTOS DO VEÍCULO









