

DADOS DO VEÍCULO

2021 /VOYAGE 1.6L MB5

Combustível: Alcool / Gasolina

CV: 104

Carroceria:

Cor: PRATA

Ano Modelo: 2021

Odômetro (KM): 1

Cilindradas: 1598

Motor Funciona: Não

Câmbio: Manual

Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
04/05/2026	Rio de Janeiro	Penha Circular

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - ESTEPE - DIREÇÃO HIDRÁULICA - CÂMBIO MANUAL - TRAVA ELÉTRICA - RÁDIO - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO - ABS - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - ENCOSTOS DE CABEÇA - TRACÃO DIANTEIRA -

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Ferro
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Ferro
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Ferro
Pneu Traseiro Direito	Regular	Ferro
Estepe	Regular	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Sem Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado /

Colisão do lado esquerdo Paralamas lado esquerdo amassado Porta do motorista amassado Caixa de ar lado esquerdo amassado Porta traseira lado esquerdo amassada Airbag os dois estourado

FOTOS DO VEÍCULO







