

Data Solicitação: **23/04/2026**Data Vistoria: **23/04/2026**Data Conclusão: **24/04/2026**Cidade/UF: **SUZANO - SP****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **C*****5** Marca: **VOLKSWAGEN** Modelo: **VIRTUS (COMFORTLINE 200 1.0 12V TSI AT6)** Cód. Molicar: **05125107-3** KM: **212328**
Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **PRETA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2020/2021**
Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **PRETA** Comb. BIN: **16 - ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *********
Câmbio: **Não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)**Situação: CIRCULACAO.****Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.****Restrição 1: INTENCAO VENDA, RECUPERADO SINISTRO, NADA CONSTA, NADA CONSTA.Remarcação: NORMAL****3. ACESSÓRIOS**

Airbag, Ar Condicionado, Cambio Automático, Direção Assistida, Freios ABS, Rádio CD/MP3, Rodas de Liga Leve, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**E) Gravação dos vidros**

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: TROCADA | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL |

F) Etiqueta de identificação

- | | | |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| - ASSOALHO: ORIGINAL | - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

Reprovado devido caixa de ar lado ambos os lados avariadas e com marcas de reparação e oxidações; Pontos de riscos e amassados decorrentes de uso, pneus próximo do TWI, motor, chassi, etiquetas, gravações dos vidros dentro do padrão, exceto para-brisa com (VIS) remarcado.


Analista Técnico: **EDSON OLIVEIRA**