

Data Solicitação: 30/09/2025

Data Vistoria: 30/09/2025

Data Conclusão: 01/10/2025

Cidade/UF: GASPAR - SC



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **M*****7** Marca: **FORD** Modelo: **FOCUS HATCH (GL 1.6 8v)** Cód. Molicar: **01611212-0** KM:
Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **PRETA** Comb: **GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2004/2005**
Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **PRETA** Comb. BIN: **GASOLINA** Renavam: *****
Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **EM CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Remarcação: **NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Apresenta início de oxidação/corrosão.
- B) Numeração identificadora do chassi: Apresenta início de oxidação/corrosão, sem comprometimento dos caracteres.
- C) Base da gravação da numeração do motor: Apresenta início de oxidação/corrosão.
- D) Numeração identificadora do motor: Apresenta início de oxidação/corrosão, sem comprometimento dos caracteres.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

- E) Gravação dos vidros
 - PARA-BRISA: ORIGINAL
 - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL
 - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL
 - PORTA TRASEIRA DIREITA: ILEGÍVEL
 - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL
 - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL
- F) Etiqueta de identificação
 - ASSOALHO: AUSENTE
 - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL
 - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL

6. COMENTÁRIOS

Veiculo em péssimo estado de conservação, com corrosão avançada pela carroceria e portas, devido ao valor de mercado e valor das avarias sugerimos sua baixa permanente e comercialização como sucata.

Analista Técnico: ALEX FRAGOSO