

 Dados

Realizado Em:	30/04/2026 10:02	O.S:	8445581040	CNPJ:	*****
Vistoriador:	Mauricio Pereira Laurindo	Digitador:	Nenhum digitador	Analista:	Wilton Fernandes de Almeida

 Dados do solicitante/proprietário

Nome:	Dealers Club	CPF/CNPJ:	*****
--------------	--------------	------------------	-------

 Dados do veículo

Placa:	Q*****1	Marca:	CHEV	Modelo:	ONIX PLUS 10TAT PR2	Tipo:	AUTOMOVEL
Fabricação/Modelo:	2023 / 2024	Quilometragem:	99999999999	Cidade:	UBERLANDIA	UF Atual:	MG
CRLV:		Nº do lacre:		Tipo de lacre:		Renavam:	*****

Dados do veículo (BIN)

Chassi (BIN):	*****	Chassi (Atual):	*****
Motor (BIN):	*****	Motor (Atual):	*****
Combustível (BIN):	ALCOOL/GASOLINA	Combustível (Atual):	ALCOOL/GASOLINA
Cor (BIN):	PRETA	Cor (Atual):	PRETA
Cambio (BIN):	265A0833	Cambio (Atual):	

FOTOS CAUTELAR AUTOMÓVEL 7075



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto com o veículo ligado)



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus

Checklist

ESTRUTURA:

- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✗ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: AVARIADO
- ✗ PAINEL DIANTEIRO: AVARIADO
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: OK ORIGINAL
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: OK ORIGINAL
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: OK ORIGINAL
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ CAIXA DE AR ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: OK ORIGINAL
- ✓ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: OK ORIGINAL
- ✓ PAINEL TRASEIRO INTERNO: OK ORIGINAL
- ✓ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ CAIXA DE AR DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL

PINTURA:

- ⚠ CAPÔ: REPINTURA
- ✓ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: OK ORIGINAL
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: REPINTURA
- ⚠ PARACHOQUE DIANTEIRO: REPINTURA
- ⚠ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ✓ RETROVISOR ESQUERDO: OK ORIGINAL
- ⚠ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ✓ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: OK ORIGINAL
- ⚠ PARACHOQUE TRASEIRO: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ✓ TETO EXTERNO: OK ORIGINAL
- ✓ LATERAL TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ⚠ PORTA TRASEIRA DIREITA: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ⚠ PORTA DIANTEIRA DIREITA: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ✓ RETROVISOR DIREITO: OK ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ NÚMERO DO MOTOR: OK ORIGINAL
- ✗ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: AUSENTE
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: OK ORIGINAL
- ⏸ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: NÃO APLICÁVEL
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: NÃO APLICÁVEL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: OK ORIGINAL
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: NÃO APLICÁVEL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL

ACESSÓRIOS:

- ⏸ ABS: SIM
- ⏸ AIRBAG: SIM
- ⏸ AR CONDICIONADO: SIM
- ⏸ BANCO DE COURO: SIM
- ⏸ PILOTO AUTOMÁTICO: NÃO
- ⏸ CÂMBIO AUTOMÁTICO: SIM
- ⏸ DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: SIM
- ⏸ ESPELHO ELÉTRICO: SIM
- ⏸ FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: SIM
- ⏸ KIT GÁS GNV: NÃO
- ⏸ LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: NÃO
- ⏸ DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: SIM
- ⏸ RÁDIO / MULTIMÍDIA: SIM
- ⏸ RODAS DE LIGA LEVE: SIM
- ⏸ TETO SOLAR: NÃO
- ⏸ TRAVA ELÉTRICA: SIM
- ⏸ VIDROS ELÉTRICOS: SIM

FUNCIONAMENTO:

- ⚠ MOTOR: NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA
- ⚠ AR CONDICIONADO: NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA
- ⚠ CÂMBIO: NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:

- ✓ ESTEPE: PRESENTE
- ✓ TRIÂNGULO: PRESENTE
- ✓ MACACO: PRESENTE
- ✓ CHAVE DE RODA: PRESENTE
- ✗ CHAVE PRINCIPAL: FALTA
- ✗ CHAVE RESERVA: FALTA
- ✓ MANUAIS: PRESENTE
- ✗ DOCUMENTO CRLV: FALTA

PNEUS:

-  PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **REGULAR**
-  PNEU DIANTEIRO DIREITO: **REGULAR**
-  PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **REGULAR**
-  PNEU TRASEIRO DIREITO: **REGULAR**
-  PNEU ESTEPE: **BOM**

ELÉTRICO - HÍBRIDO:

-  VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: **NÃO**
-  POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**

PROCEDÊNCIA:

-  PROCEDÊNCIA: **REGULAR**

INTERIOR:

-  CONDIÇÕES DO INTERIOR: **SUJO / NECESSITA DE HIGIENIZAÇÃO**

MODALIDADE:

-  MODALIDADE: **SEDAN**

VIDROS:

-  CONDIÇÕES DOS VIDROS: **OK**

NÚMERO DE PORTAS:

-  NÚMERO DE PORTAS: **4**

BLINDAGEM:

-  VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**
-  VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**

Observações Adicionais

Veículo com danos estruturais / Pintura com apontamentos
Veículo sem chaves: prncipal e reserva, funcionamento do motor e partes elétrica não foram testados
Consta registro de Gravame: Alienação fiduciária com BANCO GM SA.