

DADOS DO VEÍCULO

2013 SIENA ATTRACTIV 1.4

Combustível: GAS/ALC/GNV	CV: 88
Carroceria:	Cor: CINZA
Ano Modelo: 2013	Odômetro (KM): 1
Cilindradas: 1400	Motor Funciona: Não
Câmbio: Manual	Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
22/05/2026	Rio de Janeiro	Penha Circular

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - ESTEPE - DIREÇÃO HIDRÁULICA - SENSOR DE ESTACIONAMENTO - TRAVA ELÉTRICA - CÂMBIO MANUAL - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO - ABS - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - ENCOSTOS DE CABEÇA - TRACÃO DIANTEIRA -

PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Ruim	Ferro
Pneu Dianteiro Direito	Ruim	Ferro
Pneu Traseiro Esquerdo	Ruim	Ferro
Pneu Traseiro Direito	Ruim	Ferro
Estepe	null	Não possui

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Não Possui Itens de Segurança / Com Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado /

Possuí gnv Não funciona Paralamas lado esquerdo com avaria amassado Borracha lateral ruim do vidro falta Lateral traseiro esquerda amassada a variada Tampa de mala amassada duas lanternas traseira da tampa de mala e laterais quebrada Painel traseiro amassado Retrovisor do lado direito quebrado Porta do carona amassada Caixa de ar amassada paralamas lado direito amassado Lateral direita com avaria

FOTOS DO VEÍCULO







