

DADOS DO VEÍCULO

2022 CRONOS DRIVE 1.3

Combustível: **ALCOOL/GASOLINA**

CV: **109**

Carroceria:

Cor: **VERMELHA**

Ano Modelo: **2022**

Odômetro (KM): **1**

Cilindradas: **1332**

Motor Funciona: **Não**

Câmbio: **Manual**

Chave: **Sim**

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
20/05/2026	Rio de Janeiro	Penha Circular

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - DIREÇÃO HIDRÁULICA - TRAVA ELÉTRICA - CÂMBIO MANUAL - SENSOR DE ESTACIONAMENTO - RÁDIO - RETROVISORES ELÉTRICOS - RELÓGIO DIGITAL - COMPUTADOR DE BORDO - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO - ABS - FAROIS DE XENON - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - ENCOSTOS DE CABEÇA - TRACÃO DIANTEIRA - KIT MULTIMÍDIA -

PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Ruim	Ferro
Pneu Dianteiro Direito	Ruim	Ferro
Pneu Traseiro Esquerdo	null	Não possui
Pneu Traseiro Direito	null	Ferro
Estepe	null	Não informado

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Não Possui Itens de Segurança / Sem Estepe / Sem Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado / Capô Danificado /

Os dois airbag estourado motorista e passageiro Falta acabamento do painel acabamento da porta não tem Roda dianteira para amassado pneu rasgado roda traseira lado esquerdo não tem roda dianteira do lado direito pneu ruim roda traseira do lado direito pneu ruim não tem para-choque dianteiro os farol do lado direito quebrado não tem farol do lado esquerdo

FOTOS DO VEÍCULO







