

DADOS DO VEÍCULO

2018 FIORINO 1.4 FLEX

Combustível: GAS/ALC/GNV

CV: 88

Carroceria:

Cor: BRANCA

Ano Modelo: 2018

Odômetro (KM): 1

Cilindradas: 1400

Motor Funciona: Não

Câmbio: Manual

Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
20/05/2026	Rio de Janeiro	Penha Circular

EQUIPAMENTOS

ABS - DIREÇÃO HIDRÁULICA - CÂMBIO MANUAL - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO - ABS - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - ENCOSTOS DE CABEÇA - TRACÃO DIANTEIRA -

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Ferro
Pneu Dianteiro Direito	Ruim	Ferro
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Ferro
Pneu Traseiro Direito	Regular	Ferro
Estepe	null	Não possui

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Não Possui Itens de Segurança / Sem Estepe / Sem Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Brisa Rachado / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado / Capô Danificado /

Possuí gnv batida de frente Paralama lado esquerdo amassado Longarina danificada Radiador estourado barra direção quebrada

FOTOS DO VEÍCULO







