

DADOS DO VEÍCULO

2013 KA FLEX

Combustível: ALCO/GASOL

CV: 73

Carroceria:

Cor: VERMELHA

Ano Modelo: 2013

Odômetro (KM): 1

Cilindradas: 999

Motor Funciona: Não

Câmbio: Manual

Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
21/05/2026	Rio de Janeiro	Penha Circular

EQUIPAMENTOS

AR CONDICIONADO - CÂMBIO MANUAL - RÁDIO - MANUAL - CHAVE RESERVA - ENCOSTOS DE CABEÇA - TRACÃO DIANTEIRA -

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Ferro
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Ferro
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Ferro
Pneu Traseiro Direito	null	Não possui
Estepe	null	Não possui

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Chave Reserva / Não Possui Itens de Segurança / Sem Estepe / Com Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Choque Traseiro Danificado / Veículo não funciona Tampa de mala amassada Painel traseiro amassado Não tem bateria Falta para-choque traseiro Lanterna traseira quebrada lado esquerdo Tem uma traseira lado direito quebrada Sem estepe sem macaco sem chá de roda

FOTOS DO VEÍCULO







