

Data Solicitação: **05/05/2026**Data Vistoria: **07/05/2026**Data Conclusão: **08/05/2026**Cidade/UF: **GASPAR - SC****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **I****2** Marca: **FIAT** Modelo: **PUNTO (ATTRACTIVE 1.4 8V EVO (Flex))** Cód. Molicar: **01508901-0** KM: **236400**
Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **PRETA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2015/2016**
Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **PRETA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *****
Câmbio: **Não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)Situação: **CIRCULACAO.**Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**Restrição 1: **ALIENACAO FIDUCIARIA.Remarcação: NORMAL****3. ACESSÓRIOS**

Airbag, Ar Condicionado, Freios ABS, Kit Multimídia, Rodas de Liga Leve, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Apresenta oxidação/corrosão acentuada.
- B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor: Apresenta oxidação/corrosão acentuada.
- D) Numeração identificadora do motor: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**E) Gravação dos vidros**

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL |

F) Etiqueta de identificação

- | | | |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| - ASSOALHO: ORIGINAL | - BATENTE DA PORTA: ILEGÍVEL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ILEGÍVEL |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

Aprovado com restrição devido painel traseiro, assoalho do porta malas, longarinas traseira direita avariadas e com vestígios de reparação; Etiquetas (ETA) compartimento do motor e batente de porta ilegíveis; Pontos de riscos e amassados decorrentes de uso; Pneus próximo do TWI; Itens de identificação (motor, chassi, gravações dos vidros) dentro dos padrões da montadora.

Analista Técnico: **EDSON OLIVEIRA**