

DADOS DO VEÍCULO

2023 RENEGADE LGTD T270

Combustível: ALCO/GASOL

CV: 185

Carroceria:

Cor: CINZA

Ano Modelo: 2023

Odômetro (KM): 1

Cilindradas: 1332

Motor Funciona: Não

Câmbio: Automático

Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção

Localização

Local

27/05/2026

Rio de Janeiro

Penha Circular

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - CÂMBIO AUTOMÁTICO - BANCOS DE COURO - DIREÇÃO HIDRÁULICA - SENSOR DE ESTACIONAMENTO - TRAVA ELÉTRICA - CHAVE RESERVA - RÁDIO - RETROVISORES ELÉTRICOS - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO - AIRBAGS FRONTAIS E LATERAIS - RODAS DE LIGA LEVE - CHAVE RESERVA - APOIO DE BRAÇO CONDUTOR - ABS - BANCOS DE COURO - FARÓIS REGULÁVEIS - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL -

PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Alumínio
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Alumínio
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Alumínio
Pneu Traseiro Direito	Regular	Alumínio
Estepe		Não informado

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Chave Reserva / Não Possui Itens de Segurança / Sem Estepe / Sem Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado / Capô Danificado /

Não funciona Não tem bateria os dois airbag estourado motorista é carona

FOTOS DO VEÍCULO









