

DADOS DO VEÍCULO

2019 SPIN 1.8L MT LTZ

Combustível: GAS/ALC/GNV

CV: 111

Carroceria:

Cor: BRANCA

Ano Modelo: 2019

Odômetro (KM): 1

Cilindradas: 1800

Motor Funciona: Não

Câmbio: Manual

Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção

Localização

Local

28/05/2026

Rio de Janeiro

Penha Circular

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - BANCOS DE COURO - DIREÇÃO HIDRÁULICA - SENSOR DE ESTACIONAMENTO - TRAVA ELÉTRICA - CÂMBIO MANUAL - MANUAL - FAROIS DE NEBLINA - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO - ABS - BANCOS DE COURO - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL -

PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Ruim	Ferro
Pneu Dianteiro Direito	Ruim	Ferro
Pneu Traseiro Esquerdo	Ruim	Ferro
Pneu Traseiro Direito	Ruim	Ferro
Estepe		Não informado

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Não Possui Itens de Segurança / Sem Estepe / Com Manual / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado /

Falta banco do motorista não tem Faltam airbag do volante não tem Falta rádio com a moldura
Forração do teto quebrada Forração da tampa de mala faltando Não tem os banco traseiro falta Não
tem bateria No interior do carro no porta-mala Vidro da porta do carona quebrada Fiação solta no motor
Mangueira do radiador solta Não tem chave telecomando só a reserva

FOTOS DO VEÍCULO







