



CNH INDUSTRIAL CAPITAL				REALTÓRIO TECNICO DE AVALIAÇÃO REMOTA – EQUIPAMENTOS							
				Nº PROCESSO CNH 2230892							
CLIENTE: ESTADO: Mato Grosso do Sul				Nº PROC. CLIENTE: 2230892 CIDADE: Jardim		LOCATARIO: CEP:		CONTRATO: 2230892			
LOCAL DA VISTORIA: Equagril Equipamentos Agrícolas Ltda ESTADO: Mato Grosso do Sul				Nº CEP:		CIDADE: Jardim		BAIRRO:			
DADOS DO VEICULO											
MARCA: MODELO: TIPO :		NEW HOLLAND CR 6.80 Colheitadeira de Grãos		Nº DE SÉRIE/CHASSI: ANO FABRICAÇÃO: HR:		CR68E300997 / JHFY6080HNJ22440 2022 Sem o monitor não sendo possível a verificação de horas motor – horas trilha			NR MOTOR: Obstruido		
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL				PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA				OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS			
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)				MANUTENÇÃO COMPRIDA DENTRO DO HR PREVISTA DATA ULTIMA REVISÃO PROXIMA REVISÃO				SIM N/A NÃO HR CONC ESION. X SIM NÃO		Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis - verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis - verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica - verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rasto, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico - Verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros	
CÓDIGO											
CÓDIGO											
CÓDIGO											
V – VAZAMENTO M – AMASSADO D – DESGASTE F – FALTA R – RISCADO Q – QUEBRADO C – CORROSÃO A – AVARIADO											
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).											
CABINE (OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO										OBSERVAÇÃO - CABINE	
OK D OK D OK D										Sem o monitor de produtividade. Sem GPS.	
VIDROS X ok BANCOS X ok TAPETES X S											
GRADE X ok AR COND X E FECHOS X ok											
FAROIS X ok CONSOLE X ok MANUAIS F											
DEGRAUS X ok MEDIDORES X F COMANDOS X ok											
MONITOR X F LUZES X ok AQUECEDOR X E											
PORTA X ok LIMPA VIDROS X D ALARME X E											
CINTOS X ok ESPELHOS X ok BUZINA X ok											
ROPS CABINE X ok FOPS CABINE X ok P.EMS X ok											
MOTOR (OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO										OBSERVAÇÃO - MOTOR	
OK D OK D OK D										Com necessidade revisões.	
ÓLEO X D RADIADOR X ok VENTILADOR X ok											
NÍVEL DO ÓLEO X ok SIST. INJEÇÃO X ok MOT. VENT. X ok											
PRESSÃO ÓLEO X ok FILTRO AR X D POLIES X ok											
LIQ. REFRIG X D TUBAGEN X ok CORREIAS X ok											
NÍVEL L. REFR. X ok BOMBA ÁGUA X ok ALTERNADOR X ok											
BATERIA X ok CABOS X ok RUÍDOS F											
TRANSMISSÃO (OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO										OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO	
OK D OK D OK D										Com necessidade revisões.	
TRANSMISSÕES X ok CAIXA X ok CONTROLES X ok											
EIXO CARDAN F VEDAÇÕES X ok RUÍDOS F											
SISTEMA HIDRÁULICO (OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO										OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO	
OK D OK D OK D										Sem avarias.	
LANÇA F MOTORES X ok ROLOS COMPAC. F											
BRAÇO F TUBAGENS X ok CAÇAMBA F											
CILINDROS X ok B. VALVUAS X ok T. ELEVATORIS F											
VAZAMENTOS F PINOS X ok GARFOS F											
BOMBAS X ok LINK X ok ROLOS COMPAC. F											
HASTES X ok ÓLEO X D											
PNEUS & ACESSÓRIOS (OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO										OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS	
OK D OK D OK D										Possui os pneus filipado. Pneus com desgaste. Avaliação referente a colheitadeira sem a plataforma de corte.	
PLAINA F ENGATES X ok PNEUS X D											
PÁ AGRÍCOLA F TORRES F RODAS X ok											
CILINDROS X ok CHASSI X ok FREIOS X ok											
ESTEIRAS F SAPATAS F RODA GUIA F											
R. DENTADA F M. GIRATORIA F PINOS F											
INSPEÇÃO NECESSÁRIA											
FUGAS / NÍVEIS OK NOK VERIFICAÇÕES VARIAS OK NOK OK NOK										OBSREVAÇÕES	
ÓLEO HIDRÁULICO X ok GARFO, PINOS DE AJUSTE X ok CABOS ELÉTRICOS X ok										O presente parecer de avaliação não tem a finalidade de transferência de propriedade e/ou do município e nem serve para atestar a identificação e procedência.	
ÓLEO MOTOR X D PROTETOR DE CARGA ALINHADO F										As informações, imagens fotográficas do equipamento foram produzidas, em regime virtual, via WEB e enviadas pelo executor autorizado pelo cliente, para fins de avaliação remota.	
ÓLEO TRAVÕES X ok SUPORTE DO ENCOSTO CARGA F											
TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO X ok											
COMANDO DE ACIONAMENTO FR E TR X E											
CONTROLE DE ABAIXAMENTO F											
MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS X E											
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS X D											
CORREIAS DO MOTOR X D											
AVALIAÇÃO											
Valor de mercado: Média de Preço Valor de Venda e Compra Colheitadeira:				Fontes de Consultas: R\$ 1.500.000,00				DATA DO PEDIDO: 13/01/2026			
Índice de Depreciação: Colheitadeira:				Regular 40%				NOME: Marcelo Bigotto			
Valor Sugestivo de Avaliação Colheitadeira :				R\$ 900.000,00						ASSINATURA	