



CNH INDUSTRIAL CAPITAL		REALTÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO REMOTA – EQUIPAMENTOS			
		Nº PROCESSO CNH 2228780			
CLIENTE: ESTADO: Não informado		Nº PROC. CLIENTE: 2228780 CIDADE: Não informado		LOCATARIO: CEP:	CONTRATO: 2228780
LOCAL DA VISTORIA: Não informado – Avaliação remota ESTADO: Não informado		Nº CEP:		CIDADE: Não informado HORA :	BAIRRO: Não informado
DADOS DO VEICULO					
MARCA: MODELO: TIPO :	JUMIL PRECISA 6M3 AC DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTE	Nº DE SÉRIE/CHASSI: ANO FABRICAÇÃO: HR:	525423-1 2019 Não aplicável	NR MOTOR:	
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL		PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA		OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS	
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)		MANUTENÇÃO COMPRIADA DENTRO DO HR PREVISTA		Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis - verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis - verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica - verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rasto, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico - Verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros	
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	SIM	NÃO
V – VAZAMENTO	M - AMASSADO	D – DESGASTE	F - FALTA	☐	☒
R - RISCADO	Q - QUEBRADO	C – CORROSÃO	A - AVARIADO	☐	☒
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).		DATA ULTIMA REVISÃO		HR	CONCESION. ☒ SIM ☐ NÃO
PROXIMA REVISÃO		N/A		HR	
CABINE (OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO			OBSERVAÇÃO - CABINE		
OK	D	OK	D	OK	D
VIDROS	☐	BANCOS	☐	TAPETES	☐
GRADES	☐	AR COND	☐	FECHOS	☐
FARÓIS	☐	CONSOLE	☐	MANUAIS	☐
DEGRAUS	☐	MEDIDORES	☐	COMANDOS	☐
MONITOR	☐	LUZES	☐	AQUECEDOR	☐
PORTA	☐	LIMPA VIDROS	☐	ALARME	☐
CINTOS	☐	ESPELHOS	☐	BUZINA	☐
ROPS CABINE	☐	FOPS CABINE	☐	P.EMS	☐
MOTOR (OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO			OBSERVAÇÃO - MOTOR		
OK	D	OK	D	OK	D
ÓLEO	☐	RADIADOR	☐	VENTILADOR	☐
NÍVEL DO ÓLEO	☐	SIST. INJEÇÃO	☐	MOT. VENT.	☐
PRESSÃO ÓLEO	☐	FILTRO AR	☐	POLIES	☒ ok
LIQ. REFRIG	☐	TUBAGEN	☒ ok	CORREIAS	☒ ok
NÍVEL L. REFR.	☐	BOMBA ÁGUA	☐	ALTERNADOR	☐
BATERIA	☐	CABOS	☐	RUÍDOS	☐
TRANSMISSÃO (OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO			OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO		
OK	D	OK	D	OK	D
TRANSMISSÕES	☒ ok	CAIXA	☒ ok	CONTROLES	☒ ok
DIFERENCIAL	☐	VEDAÇÕES	☒ ok	RUÍDOS	☐
SISTEMA HIDRÁULICO (OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO			OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO		
OK	D	OK	D	OK	D
LANÇA	☐	MOTORES	☐	ROLOS COMPAC.	☐
BRAÇO	☐	TUBAGENS	☒ ok	CAÇAMBA	☒ ok
CILINDROS	☒ ok	B. VALVUAS	☐	T. ELEVATORIS	☐
VAZAMENTOS	☐	PINOS	☒ ok	GARFOS	☐
BOMBAS	☒ ok	LINK	☒ ok	ROLOS COMPAC.	☐
HASTES	☐	ÓLEO	☐		
PNEUS & ACESSÓRIOS (OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO			OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS		
OK	D	OK	D	OK	D
PLAINA	☐	ENGATES	☒ ok	PNEUS	☒ ok
PÁ AGRÍCOLA	☐	TORRES	☐	RODAS	☒ ok
CILINDROS	☒ ok	CHASSI	☒ ok	FREIOS	☐
ESTEIRAS	☐	SAPATAS	☐	RODA GUIA	☐
R. DENTADA	☐	M. GIRATORIA	☐	PINOS	☐
INSPEÇÃO NECESSÁRIA					
FUGAS / NÍVEIS OK NOK		VERIFICAÇÕES VARIAS OK NOK		OK NOK	
ÓLEO HIDRÁULICO	☐	GARFO, PINOS DE AJUSTE	☒ ok	CABOS ELÉTRICOS	☐
ÓLEO MOTOR	☐	PROTETOR DE CARGA ALINHADO	☒ ok	TANQUE DE GÁS	☐
ÓLEO TRAVÕES	☐	SUPORTE DO ENCOSTO CARGA	☐	AVISOS DE SEGURANÇA	☐
		TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO	☐	FILTRO DE AR	☐
		COMANDO DE ESTACIONAMENTO FR E TR	☐	CONTROLES DE ELEVAÇÃO	☐
		CONTROLE DE ABAIXAMENTO	☐	DIREÇÃO FUNCIONAMENTO	☐
		MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS	☐	CONTROLE DE INCLINAÇÃO	☐
		MANGUEIRAS HIDRÁULICAS	☐	MEDIDOR PREÇÃO ÓLEO	☐
		CORREIAS DO MOTOR	☒ ok	MEDIDOR COMBUSTÍVEL	☐
AVALIAÇÃO					
Valor de mercado: Média de Preço Valor de Venda e Compra.		Fontes de Consultas: USADOSAGRICOLA.COM R\$ 250.000,00		DATA DO PEDIDO: 08/08/2025	
Índice de Depreciação :		Bom 25%		NOME: Marcelo Bigotto	
Valor Sugestivo de Avaliação:		R\$ 187.500,00		ASSINATURA	