



				REALTÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO – EQUIPAMENTOS				Nº PROCESSO CNH 2297923			
CLIENTE: ESTADO: Mato Grosso do Sul				Nº PROC. CLIENTE: 2297923 CIDADE: Amambai		LOCATARIO: CEP:		CONTRATO: 2297923			
LOCAL DA VISTORIA: EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA ESTADO: Mato Grosso do Sul				Nº CEP:		CIDADE: Amambai		BAIRRO:			
DADOS DO VEICULO											
MARCA: NEW HOLLAND		MODELO: PLANTADEIRA PL6014 14 LINHAS		Nº DE SÉRIE/CHASSI: 2023		PN135000057 / PRCY6013CNP03996		NR MOTOR:			
TIPO: ADUBADORA REBOCAVEL DE PLANTIO DIRETO				HR:		Não aplicável					
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL				PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA				OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS			
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)				MANUTENÇÃO COMPRIDA DENTRO DO HR PREVISTA DATA ÚLTIMA REVISÃO PROXIMA REVISÃO				SIM ☐ NÃO ☒ CONCESION. ☒ SIM ☐ NÃO			
CÓDIGO											
V – VAZAMENTO		M – AMASSADO		D – DESGASTE		F – FALTA		Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis - verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis - verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica - verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rast, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico - Verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros			
R – RISCADO		Q – QUEBRADO		C – CORROÇÃO		A – AVARIADO					
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).											
CABINE				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - CABINE			
OK D OK D OK D				OK D				Não dotado de cabine.			
VIDROS ☐		BANCOS ☐		TAPETES ☐							
GRADES ☐		AR COND ☐		FECHOS ☐							
FARÓIS ☐		CONSOLE ☐		MANUAIS ☐							
DEGRAUS ☐		MEDIDORES ☐		COMANDOS ☐							
MONITOR ☐		LUZES ☐		AQUECEDOR ☐							
PORTA ☐		LIMPA VIDROS ☐		ALARME ☐							
CINTOS ☐		ESPELHOS ☐		BUZINA ☐							
ROPS CABINE ☐		FOPS CABINE ☐		P.EMS ☐							
MOTOR				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO						OBSERVAÇÃO - MOTOR	
OK D OK D OK D				OK D				Não dotado de motor.			
ÓLEO ☐		RADIADOR ☐		VENTILADOR ☐							
NÍVEL DO ÓLEO ☐		SIST. INJEÇÃO ☐		MOT. VENT. ☐							
PRESSÃO ÓLEO ☐		FILTRO AR ☐		POLIES ☐							
LIQ. REFRIG ☐		TUBAGEN ☐		CORREIAS ☐							
NÍVEL L. REFR. ☐		BOMBA ÁGUA ☐		ALTERNADOR ☐							
BATERIA ☐		CABOS ☐		RUIDOS ☐							
TRANSMISSÃO				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO						OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO	
OK D OK D OK D				OK D						Sem ateste de funcionamento, sem avarias aparente	
TRANSMISSÕES ☒		CAIXA ☒		CONTROLES ☒							
DIFERENCIAL ☐		VEDAÇÕES ☒		RUIDOS ☐							
SISTEMA HIDRÁULICO				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO			
OK D OK D OK D				OK D				Sem ateste de funcionamento, sem avarias aparente			
LANÇA ☐		MOTORES ☐		ROLOS COMPAC. ☐							
BRAÇO ☒		TUBAGENS ☒		CAÇAMBA ☐							
CILINDROS ☒		B. VALVUAS ☐		T. ELEVATORIS ☐							
VAZAMENTOS ☐		PINOS ☒		GARFOS ☐							
BOMBAS ☒		LINK ☒		ROLOS COMPAC. ☐							
HASTES ☐		ÓLEO ☐									
PNEUS & ACESSÓRIOS				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO						OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS	
OK D OK D OK D				OK D				Sem ateste de funcionamento, sem avarias aparente			
PLAINA ☐		ENGATES ☒		PNEUS ☒							
PÁ AGRÍCOLA ☐		TORRES ☐		RODAS ☒							
CILINDROS ☒		CHASSI ☐		FREIOS ☐							
ESTEIRAS ☐		SAPATAS ☐		RODA GUIA ☐							
R. DENTADA ☐		M. GIRATORIA ☐		PINOS ☐							
INSPEÇÃO NECESSÁRIA											
FUGAS / NÍVEIS				VERIFICAÇÕES VARIAS				OBSERVAÇÕES			
OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK		OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK		OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK		OK NOK OK NOK OK NOK OK NOK		O presente parecer de avaliação não tem a finalidade de transferência de propriedade e/ou do município e nem serve para atestar a identificação e procedência. As informações, imagens fotográficas do equipamento foram produzidas, em regime virtual, via WEB e enviadas pelo executor autorizado pelo cliente, para fins de avaliação remota.			
ÓLEO HIDRÁULICO ☐		GARFO, PINOS DE AJUSTE ☒		CABOS ELÉTRICOS ☐							
ÓLEO MOTOR ☐		PROTECTOR DE CARGA ALINHADO ☒		TANQUE DE GÁS ☐							
ÓLEO TRAVÕES ☐		SUPORTE DO ENCOSTO CARGA ☐		AVISOS DE SEGURANÇA ☒							
		TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO ☐		FILTRO DE AR ☐							
		COMANDO DE ACIONAMENTO FR E TR ☐		CONTROLES DE ELEVAÇÃO ☒							
		CONTROLE DE ABAIXAMENTO ☒		DIREÇÃO FUNCIONAMENTO ☐							
		MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS ☐		CONTROLE DE INCLINAÇÃO ☒							
		MANGUEIRAS HIDRÁULICAS ☐		MEDIDOR PREÇÃO ÓLEO ☐							
		CORREIAS DO MOTOR ☒		MEDIDOR COMBUSTÍVEL ☐							
AVALIAÇÃO											
Valor de mercado:		Fontes de Consultas: MF RURAL		DATA DO PEDIDO: 22/09/2025							
Índice de Depreciação :		R\$ 430.000,00		Bom 25%							
Valor Sugestivo de Avaliação:		R\$ 322.500,00		NOME: Marcelo Bigotto							
ASSINATURA											