

Dados

Realizado Em: 18/04/2026 10:49 **O.S:** 8438576532 **CNPJ:** *****

Vistoriador: Júlio César Barbosa **Analista:** Wilton Fernandes de Almeida

Dados do solicitante/proprietário

Nome: Dealers Club **CPF/CNPJ:** *****

Dados do veículo

Placa: Q*****6 **Marca:** FORD **Modelo:** KA TIT AT 1.5 SD C **Tipo:** AUTOMOVEL

Fabricação/Modelo: 2019 / 2019 **Quilometragem:** 114108 **Cidade:** ARAXA **UF Atual:** MG

CRLV: **Nº do lacre:** **Tipo de lacre:** **Renavam:** *****

Dados do veículo (BIN) Dados do veículo (Atual)

Chassi (BIN): ***** **Chassi (Atual):** *****

Motor (BIN): ***** **Motor (Atual):** *****

Combustível (BIN): ALCOOL/GASOLINA **Combustível (Atual):** ALCOOL/GASOLINA

Cor (BIN): CINZA **Cor (Atual):** CINZA

Cambio (BIN): **Cambio (Atual):**



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto com o veículo ligado)



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus

Checklist

ESTRUTURA:

- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE AR ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✗ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **AVARIADO**
- ✗ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **AVARIADO**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✗ PAINEL TRASEIRO INTERNO: **AVARIADO**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✗ CAIXA DE AR DIREITA: **AVARIADO**
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**

PINTURA:

- ⚠ CAPÔ: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ✗ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: **AVARIADO**
- ✗ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: **AVARIADO**
- ⚠ PARACHOQUE DIANTEIRO: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ✓ RETROVISOR ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ⚠ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: **REPINTURA**
- ⚠ PARACHOQUE TRASEIRO: **REPINTURA**
- ⚠ TETO EXTERNO: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ LATERAL TRASEIRA DIREITA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ PORTA TRASEIRA DIREITA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ PORTA DIANTEIRA DIREITA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**

IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **OK ORIGINAL**
- ⏸ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**

ACESSÓRIOS:

- ⏸ ABS: **SIM**
- ⏸ AIRBAG: **SIM**
- ⏸ AR CONDICIONADO: **SIM**
- ⏸ BANCO DE COURO: **SIM**
- ⏸ PILOTO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- ⏸ CÂMBIO AUTOMÁTICO: **SIM**
- ⏸ DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: **SIM**
- ⏸ ESPELHO ELÉTRICO: **SIM**
- ⏸ FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: **SIM**
- ⏸ KIT GÁS GNV: **NÃO**
- ⏸ LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: **NÃO**
- ⏸ DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- ⏸ RÁDIO / MULTIMÍDIA: **SIM**
- ⏸ RODAS DE LIGA LEVE: **SIM**
- ⏸ TETO SOLAR: **NÃO**
- ⏸ TRAVA ELÉTRICA: **SIM**
- ⏸ VIDROS ELÉTRICOS: **SIM**






FUNCIONAMENTO:

- ✓ MOTOR: **FUNCIONANDO**
- ✓ AR CONDICIONADO: **FUNCIONANDO**
- ✓ CÂMBIO: **FUNCIONANDO**



EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:

- ✓ ESTEPE: **PRESENTE**
- ✓ TRIÂNGULO: **PRESENTE**
- ✓ MACACO: **PRESENTE**
- ✓ CHAVE DE RODA: **PRESENTE**
- ✓ CHAVE PRINCIPAL: **PRESENTE**
- ✗ CHAVE RESERVA: **FALTA**
- ✗ MANUAIS: **FALTA**
- ✗ DOCUMENTO CRLV: **FALTA**

PNEUS:

-  PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **REGULAR**
-  PNEU DIANTEIRO DIREITO: **REGULAR**
-  PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **REGULAR**
-  PNEU TRASEIRO DIREITO: **REGULAR**
-  PNEU ESTEPE: **BOM**

ELÉTRICO - HÍBRIDO:

-  VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: **NÃO**
-  POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**

PROCEDÊNCIA:

-  PROCEDÊNCIA: **REGULAR**

INTERIOR:

-  CONDIÇÕES DO INTERIOR: **SUJO / NECESSITA DE HIGIENIZAÇÃO**

MODALIDADE:

-  MODALIDADE: **SEDAN**



VIDROS:

-  CONDIÇÕES DOS VIDROS: **OK**

NÚMERO DE PORTAS:

-  NÚMERO DE PORTAS: **4**

BLINDAGEM:

-  VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**
-  VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**

Observações Adicionais

Veículo com danos estruturais / Pintura com apontamentos
Consta registro de débitos referente a IPVA, Multas e Licenciamento, conforme pesquisa.
Consta registro de Gravame: Alienação fiduciária com BANCO C6 SA
Consta registro de passagem por Leilão, conforme pesquisa.