

Data Solicitação: 03/03/2026

Data Vistoria: 03/03/2026

Data Conclusão: 05/03/2026

Cidade/UF: SUZANO - SP



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: F****0 Marca: CHEVROLET Modelo: CAPTIVA (SPORT(FWD) 2.4 16v(Ecotec)(Tip) Cód. Molicar: 01710905-0 KM: 189997
Chassi: ***** Motor: ***** Cor: PRETA Comb: GASOLINA Portas: 4 Ano/Mod: 2014/2014
Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: PRETA Comb. BIN: GASOLINA Renavam: *****
Câmbio: não verificado

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: CIRCULACAO.
Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Restrição 1: ALIENACAO FIDUCIARIA.Remarcação: NORMAL

3. ACESSÓRIOS

Airbag, Ar Condicionado, Cambio Automático, Direção Assistida, Forrações em Couro, Freios ABS, Kit Multimídia, Rodas de Liga Leve, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Preservada, não apresentando anormalidade.
B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
C) Base da gravação da numeração do motor: Preservada, não apresentando anormalidade.
D) Numeração identificadora do motor: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

- E) Gravação dos vidros
- PARA-BRISA: ORIGINAL - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL
- PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL
F) Etiqueta de identificação
- ASSOALHO: AUSENTE - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL

6. COMENTÁRIOS

Veiculo em bom estado, apresenta reparos e repintura pela carroceria, possui amassados e riscos proveniente de uso, para-brisa trincado, chassi, motor, etiquetas ETA e gravações de vidros dentro dos padrões.



Analista Técnico: ALEX FRAGOSO