

CLIENTE

Cliente
DEALERS CLUB

CNPJ
09.143.812/0001-60

DADOS DO VEÍCULO

PLACA Q*****1	CHASSI *****	CHASSI BIN *****	CÓDIGO MOLICAR 01712669-1	
ANO FABRICAÇÃO 2019	ANO MODELO 2020	MOTOR BIN *****	MOTOR OBSERVADO *****	COR VERMELHA
COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA	MOTORIZAÇÃO 1.0		KILOMETRAGEM 64220	RENAVAM *****
MARCA CHEVROLET	MODELO ONIX	VERSÃO VEÍCULO HB	QUANTIDADE DE PORTAS 5	
CIDADE VISTORIA BELÉM	ESTADO VISTORIA PA	UF VISTORIA PA	PATIO VISTORIA VIP LEILÕES - PA	

Acessórios:









4 OU 5 PORTAS, 5 LUGARES, AIRBAG MOTORISTA, AIRBAG PASSAGEIRO, AIRBAG CORTINA, ALARME, AR CONDICIONADO, AR QUENTE, CÂMBIO AUTOMÁTICO, CENTRAL MULTIMÍDIA, CONTROLE DE SOM NO VOLANTE, DESEMBAÇADOR TRASEIRO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, FREIOS ABS, LIMPADOR DE VIDRO TRASEIRO, SENSOR DE ESTACIONAMENTO, TAPETES, TRAVAS ELÉTRICAS, VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS, VIDROS TRASEIROS ELÉTRICOS

Observações:

ASSOALHO CENTRAL COM PEQUENA AVARIA / CAIXA DE RODA AVARIADA / PAINEL DIANTEIRO AVARIADO.

ESTADO: PARÁ CÓDIGO MOLICAR: 01712669-1 CHEVROLET ONIX 1.0 TB 12V AT6 4P ETA./GAS. ANO FABRICAÇÃO: 2019 ANO MODELO: 2020 PASSAGEIROS: 5 PESO EM ORDEM DE MARCHA(KG): 1074 POTÊNCIA MÁXIMA: 116 CV






ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA DIANTEIRA		
CONDIÇÃO DA PLACA TRASEIRA		DANIFICADA
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDIÇÃO ETIQUETA ASSOALHO		
CONDIÇÃO ETIQUETA COLUNA		
CONDIÇÃO ETIQUETA MOTOR		
GRAVAÇÃO DOS VIDROS		

LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		

COLUNAS

COLUNA DIANTEIRA MOTORISTA		
COLUNA CENTRAL MOTORISTA		
COLUNA TRASEIRA MOTORISTA		
COLUNA DIANTEIRA PASSAGEIRO		
COLUNA CENTRAL PASSAGEIRO		
COLUNA TRASEIRA PASSAGEIRO	