

Data Solicitação: 27/03/2026

Data Vistoria: 30/03/2026

Data Conclusão: 31/03/2026

Cidade/UF: GOIANIA - GO



**1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **O\*\*\*\*\*4** Marca: **NISSAN** Modelo: **SENTRA (N.Geração) (SL 2.0 16V CVT)** Cód. Molicar: **03701340-3** KM:  
Chassi: **\*\*\*\*\*** Motor: **\*\*\*\*\*** Cor: **BRANCA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2014/2015**  
Chassi BIN: **\*\*\*\*\*** Motor BIN: **\*\*\*\*\*** Cor BIN: **BRANCA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: **\*\*\*\*\***  
Câmbio: **Não verificado**

**2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)**

Situação: **EM CIRCULACAO.**  
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**  
Restrição 1: **ALIENACAO FIDUCIARIA.Remarcação: NORMAL**

**3. ACESSÓRIOS**

Airbag, Ar Condicionado, Cambio Automático, Direção Assistida, Forrações em Couro, Freios ABS, Kit Multimídia, Rodas de Liga Leve, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

**4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR**

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor: Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

**5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**

- E) Gravação dos vidros
  - PARA-BRISA: ORIGINAL
  - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL
  - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL
  - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL
  - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL
  - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL
- F) Etiqueta de identificação
  - ASSOALHO: AUSENTE
  - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL
  - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL

**6. COMENTÁRIOS**

Veiculo sujo com pintura queimada apresenta para-choque dianteiro, grade e viga danificadas, possui amassados e riscos proveniente de uso, apresenta reparos e repintura pela carroceria, pneus no twi, chassi, motor, etiquetas ETA e gravações de vidros dentro dos padrões, chave ausente.

Analista Técnico: ALEX FRAGOSO