



× Reprovado



Dados

Realizado Em:	22/06/2026 16:18	O.S:	8573608129	CNPJ:	*****
Vistoriador:	Levi Campos da Silva			Analista:	Wilton Fernandes de Almeida

Dados do solicitante/proprietário

Nome:	Dealers Club	CPF/CNPJ:	*****
-------	--------------	-----------	-------

Dados do veículo

Placa:	P*****0	Marca:	HONDA	Modelo:	FIT DX FLEX	Tipo:	AUTOMOVEL
Fabricação/Modelo:	2011 / 2012	Quilometragem:	94095	Cidade:	SAO PAULO	UF Atual:	Não informado
CRLV:	Não informado	Nº do lacre:	Não informado	Tipo de lacre:	Não informado	Renavam:	*****

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
------------------------	--------------------------

Chassi (BIN):	*****	Chassi (Atual):	*****
Motor (BIN):	*****	Motor (Atual):	*****
Combustível (BIN):	ALCOOL/GASOLINA	Combustível (Atual):	ALCOOL/GASOLINA
Cor (BIN):	VERDE	Cor (Atual):	VERDE
Cambio (BIN):	Não informado	Cambio (Atual):	Não informado

FOTOS DESTAQUE AUTOMÓVEL 7075



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto tirada com o veículo ligado)



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)

Checklist

ESTRUTURA:

- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ PAINEL DIANTEIRO: OK ORIGINAL
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: OK ORIGINAL
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: OK ORIGINAL
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: OK ORIGINAL
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✗ CAIXA DE AR ESQUERDA: AVARIADO
- ✗ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: AVARIADO
- ✗ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: AVARIADO
- ✗ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: AVARIADO
- ✗ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: AVARIADO
- ✗ PAINEL TRASEIRO INTERNO: AVARIADO
- ✗ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: AVARIADO
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✗ CAIXA DE AR DIREITA: AVARIADO
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL

LATARIA / PINTURA:

- ✗ CAPÔ: AVARIADO
- ✓ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: OK ORIGINAL
- ✓ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: OK ORIGINAL
- ⚠ PARACHOQUE DIANTEIRO: REPINTURA
- ✓ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✗ RETROVISOR ESQUERDO: AVARIADO
- ✗ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: AVARIADO
- ⚠ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: REPINTURA COM MASSA
- ⚠ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: REPINTURA COM MASSA
- ✗ PARACHOQUE TRASEIRO: AVARIADO
- ✗ TETO EXTERNO: AVARIADO
- ⚠ LATERAL TRASEIRA DIREITA: REPINTURA COM MASSA
- ⚠ PORTA TRASEIRA DIREITA: REPINTURA COM MASSA
- ⚠ PORTA DIANTEIRA DIREITA: REPINTURA COM MASSA
- ✓ RETROVISOR DIREITO: OK ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ NÚMERO DO MOTOR: OK ORIGINAL
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: OK ORIGINAL
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: OK ORIGINAL
- ⏸ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: NÃO APLICÁVEL
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: NÃO APLICÁVEL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: OK ORIGINAL
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: NÃO APLICÁVEL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL

ACESSÓRIOS:

- ⏸ ABS: NÃO
- ✓ AIRBAG: SIM
- ✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: SIM
- ✓ AR CONDICIONADO: SIM
- ⏸ CÂMBIO AUTOMÁTICO: NÃO
- ⏸ PILOTO AUTOMÁTICO: NÃO
- ✓ RÁDIO / MULTIMÍDIA: SIM
- ⏸ BANCO DE COURO: NÃO
- ⏸ TETO SOLAR: NÃO
- ✓ ESPELHO ELÉTRICO: SIM
- ✓ VIDROS ELÉTRICOS: SIM
- ✓ TRAVA ELÉTRICA: SIM
- ✓ DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: SIM
- ✓ LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: SIM
- ⏸ FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: NÃO
- ✓ RODAS DE LIGA LEVE: SIM

INTERIOR:

- ⚠ CONDIÇÕES DO INTERIOR: REGULAR / SUJO / NECESSITA DE HIGIENIZAÇÃO

FUNCIONAMENTO:

- ✗ MOTOR: NÃO FUNCIONA
- ⚠ CÂMBIO: NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA
- ⚠ AR CONDICIONADO: NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:

- ✓ ESTEPE: PRESENTE
- ✓ TRIÂNGULO: PRESENTE
- ✓ MACACO: PRESENTE
- ✓ CHAVE DE RODA: PRESENTE
- ✓ CHAVE PRINCIPAL: PRESENTE
- ✗ CHAVE RESERVA: FALTA
- ✗ MANUAIS: FALTA
- ✓ DOCUMENTO CRLV: PRESENTE

KIT GÁS / GNV:

- ⏸ VEÍCULO POSSUI KIT GÁS / GNV?: NÃO

ENGATE:

- ⏸ VEÍCULO POSSUI ENGATE?: NÃO

PNEUS:

- ⚠ PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: REGULAR
- ⚠ PNEU DIANTEIRO DIREITO: REGULAR
- ⚠ PNEU TRASEIRO ESQUERDO: REGULAR
- ⚠ PNEU TRASEIRO DIREITO: REGULAR
- ⚠ PNEU ESTEPE: REGULAR

VIDROS:

- ✓ CONDIÇÕES DOS VIDROS: BOM / OK

BLINDAGEM:

- ⏸ VEÍCULO BLINDADO?: NÃO
- ⏸ VIDROS DELAMINADOS?: NÃO

ELÉTRICO / HÍBRIDO:

- ⏸ VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: NÃO
- ⏸ POSSUI CABO CARREGADOR?: NÃO

NÚMERO DE PORTAS:

- ⏸ NÚMERO DE PORTAS: 5

MODALIDADE:

- ⏸ MODALIDADE: HATCH

PROCEDÊNCIA:

- ✗ PROCEDÊNCIA: RUIM

Observações Adicionais

Veículo com danos estruturais / Pintura com apontamentos

Veículo com água e umidade em seu interior

Veículo com diversas partes estruturais e móveis com corrosão por ferrugem

Veículo não liga, funcionamento do motor e parte elétrica não foram testados

Conste registro de Comercialização por Banco, conforme pesquisa

Consta registro de passagem por Leilão, conforme pesquisa.