

## DADOS DO VEÍCULO

### 2017 COROLLA GLI18 CVT

Combustível: **ALCOOL/GASOLINA**

CV:

Carroceria:

Cor: **PRETA**

Ano Modelo: **2017**

Odômetro (KM): **170534**

Cilindradas:

Motor Funciona: **Sim**

Câmbio: **Automático**

Chave: **Sim**

## DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção

Localização

Local

08/05/2026

Suzano

Palmeiras de São Paulo

## EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - CÂMBIO AUTOMÁTICO - BANCOS DE COURO - ESTEPE - DIREÇÃO HIDRÁULICA - SENSOR DE ESTACIONAMENTO - TRAVA ELÉTRICA - RÁDIO - RETROVISORES ELÉTRICOS - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO - RODAS DE LIGA LEVE -

## PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Direito	Regular	Liga leve
Estepe	Regular	Ferro

## NOTAS PÚBLICAS

Motor Funciona / Possui Chave / Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado / Capô Danificado / Com riscos ralados e pontos de avarias de uso em geral

# FOTOS DO VEÍCULO







