

DADOS DO VEÍCULO

2018 VERSA 16SL CVT

Combustível: **ALCOOL/GASOLINA**

CV: **111**

Carroceria:

Cor: **BRANCA**

Ano Modelo: **2018**

Odômetro (KM): **277803**

Cilindradas: **1598**

Motor Funciona: **Sim**

Câmbio: **Automático**

Chave: **Sim**

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção

Localização

Local

27/04/2026

Guarulhos

Várzea do Palácio

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - CÂMBIO AUTOMÁTICO - BANCOS DE COURO - ESTEPE - DIREÇÃO HIDRÁULICA - SENSOR DE ESTACIONAMENTO - TRAVA ELÉTRICA - RETROVISORES ELÉTRICOS - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO - RODAS DE LIGA LEVE - BANCOS DE COURO -

PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Direito	Regular	Ferro
Estepe	Ruim	Liga leve

NOTAS PÚBLICAS

Motor Funciona / Possui Chave / Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado /

MOTOR FUNCIONANDO/COM CHAVE/BATERIA RUIM/RODAS DE LIGA LEVE RALADAS/ITENS DE SEGURANÇA NO INTERIOR DO VEÍCULO/PARA CHOQUE TRASEIRO AVARIADO NO INTERIOR DO VEÍCULO/PARA CHOQUE DIANTEIRO AVARIADO/RETROVISOR DIREITO AVARIADO/LATERAL TRASEIRA DIREITA AMASSADA/PAINEL TRASEIRO AMASSADO/VEÍCULO POSSUI RISCOS E PEQUENOS AMASSADOS/COM KIT GNV.

FOTOS DO VEÍCULO







