

Dados

Realizado Em: 05/06/2026 10:39	O.S: 9528599698	CNPJ: *****
Vistoriador: Rafael Schmals Costa	Analista: Wilton Fernandes de Almeida	

Dados do solicitante/proprietário

Nome: Dealers Club	CPF/CNPJ: *****
---------------------------	------------------------

Dados do veículo

Placa: E*****7	Marca: FIAT	Modelo: PALIO FIRE REVESCAP	Tipo: CAMINHONETE
Fabricação/Modelo: 2011 / 2012	Quilometragem: 388708	Cidade: ARARICA	UF Atual: RS
CRLV:	Nº do lacre:	Tipo de lacre:	Renavam: *****

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
Chassi (BIN): *****	Chassi (Atual): *****
Motor (BIN): *****	Motor (Atual): *****
Combustível (BIN): ALCOOL/GASOLINA	Combustível (Atual): ALCOOL/GASOLINA
Cor (BIN): BRANCA	Cor (Atual): BRANCA
Cambio (BIN):	Cambio (Atual):

FOTOS DESTAQUE AUTOMÓVEL 7075



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto tirada com o veículo ligado)

















Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)

Checklist














ESTRUTURA:

-  LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **AVARIADO**
-  LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **AVARIADO**
-  PAINEL DIANTEIRO: **AVARIADO**
-  PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
-  PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **AVARIADO**
-  PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **REPARADO**
-  TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
-  TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
-  COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
-  COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
-  COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
-  CAIXA DE AR ESQUERDA: **REPARADO**
-  LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
-  LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
-  PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
-  CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **OK ORIGINAL**
-  PAINEL TRASEIRO INTERNO: **AVARIADO**
-  CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **AVARIADO**
-  COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
-  CAIXA DE AR DIREITA: **REPARADO**
-  COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
-  COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**

PINTURA:

-  CAPÔ: **REPINTURA COM MASSA**
-  PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: **REPINTURA COM MASSA**
-  PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: **REPINTURA COM MASSA**
-  PARACHOQUE DIANTEIRO: **REPINTURA COM MASSA**
-  PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **REPINTURA COM MASSA**
-  PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **NÃO APLICÁVEL**
-  LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **REPINTURA COM MASSA**
-  TAMPА TRASEIRA PORTAMALAS: **REPINTURA COM MASSA**
-  PARACHOQUE TRASEIRO: **AVARIADO**
-  TETO EXTERNO: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
-  LATERAL TRASEIRA DIREITA: **REPINTURA COM MASSA**
-  PORTA TRASEIRA DIREITA: **NÃO APLICÁVEL**
-  PORTA DIANTEIRA DIREITA: **REPINTURA COM MASSA**
-  RETROVISOR DIREITO: **OK ORIGINAL**




IDENTIFICAÇÃO:

-  NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
-  ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
-  NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
-  GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **AUSENTE**
-  PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **NÃO APLICÁVEL**
-  ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
-  GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
-  GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: **NÃO APLICÁVEL**
-  GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **NÃO APLICÁVEL**
-  GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
-  GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **NÃO APLICÁVEL**
-  GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **NÃO APLICÁVEL**
-  GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **NÃO ORIGINAL**

ACESSÓRIOS:

-  ABS: **NÃO**
-  AIRBAG: **SIM**
-  AR CONDICIONADO: **NÃO**
-  BANCO DE COURO: **NÃO**
-  PILOTO AUTOMÁTICO: **NÃO**
-  CÂMBIO AUTOMÁTICO: **NÃO**
-  DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: **SIM**
-  ESPELHO ELÉTRICO: **NÃO**
-  FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: **NÃO**
-  KIT GÁS GNV: **NÃO**
-  LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: **NÃO**
-  DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: **NÃO**
-  RÁDIO / MULTIMÍDIA: **NÃO**
-  RODAS DE LIGA LEVE: **NÃO**
-  TETO SOLAR: **NÃO**
-  TRAVA ELÉTRICA: **NÃO**
-  VIDROS ELÉTRICOS: **NÃO**

FUNCIONAMENTO:

-  MOTOR: **FUNCIONANDO**
-  AR CONDICIONADO: **AUSENTE**
-  CÂMBIO: **FUNCIONANDO**

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:

- ✓ ESTEPE: **PRESENTE**
- ✗ TRIÂNGULO: **FALTA**
- ✗ MACACO: **FALTA**
- ✗ CHAVE DE RODA: **FALTA**
- ✓ CHAVE PRINCIPAL: **PRESENTE**
- ✗ CHAVE RESERVA: **FALTA**
- ✗ MANUAIS: **FALTA**
- ✗ DOCUMENTO CRLV: **FALTA**

PNEUS:

- ✗ PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **RUIM**
- ✗ PNEU DIANTEIRO DIREITO: **RUIM**
- ✗ PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **RUIM**
- ✗ PNEU TRASEIRO DIREITO: **RUIM**
- ✗ PNEU ESTEPE: **RUIM**

INTERIOR:

- ✗ CONDIÇÕES DO INTERIOR: **RUIM / SUJO, COM ITENS RASGADOS, FURADOS OU QUEBRADOS**

VIDROS:

- ✗ CONDIÇÕES DOS VIDROS: **AVARIADO**

BLINDAGEM:

- || VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**
- || VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**

ELÉTRICO - HÍBRIDO:

- || VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: **NÃO**
- || POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**

PROCEDÊNCIA:

- ✗ PROCEDÊNCIA: **RUIM**

MODALIDADE:

- || MODALIDADE: **HATCH**

NÚMERO DE PORTAS:

- || NÚMERO DE PORTAS: **3**

Observações Adicionais

Veículo com danos estruturais / Pintura com apontamentos
Veículo não possui Ar condicionado
Luz de advertência do AIRBAG acesa no painel.
Luz de advertência da Injeção Eletrônica acesa no painel.
Consta registo de passagem por Leilão, conforme pesquisa.
Consta registo de Gravame: Alienação Fiduciária conforme pesquisa.