

CLIENTE

Cliente
DEALERS CLUB

CNPJ
09.143.812/0001-60

DADOS DO VEÍCULO

PLACA O****6	CHASSI *****	CHASSI BIN *****	CÓDIGO MOLICAR 01001852-9
ANO FABRICAÇÃO 2012	ANO MODELO 2013	MOTOR BIN *****	MOTOR OBSERVADO *****
COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA	MOTORIZAÇÃO 1.5	VERSÃO VEÍCULO ORIGINE	KILOMETRAGEM INACESSÍVEL
MARCA CITROEN	MODELO C3	UF VISTORIA MA	QUANTIDADE DE PORTAS 5
CIDADE VISTORIA SÃO LUÍS	ESTADO VISTORIA MA	UF VISTORIA MA	PATIO VISTORIA VIP LEILÕES - MA
			COR BRANCA
			RENAVAM *****









Acessórios:

4 OU 5 PORTAS, 5 LUGARES, AIRBAG MOTORISTA, AIRBAG PASSAGEIRO, ALARME, AR CONDICIONADO, BANCOS DE COURO, COMPUTADOR DE BORDO, DESEMBAÇADOR TRASEIRO, EXTINTOR DE INCENDIO, LIMPADOR DE VIDRO TRASEIRO, PÉLICULA SOLAR, REGULAGEM DE ALTURA DO MOTORISTA, RETROVISORES ELÉTRICOS, RODAS DE LIGA LEVE, SENSOR DE ESTACIONAMENTO, TAPETES, TRAVAS ELÉTRICAS, VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS

Observações:

ASSOALHO CENTRAL AVARIADO / CAIXA DE AR AVARIADA / ASSOALHO PORTA-MALAS AVARIADO / CAIXA DE AR PEQUENA AVARIA / COL3 - COLUNA COM PEQUENA AVARIA / NÃO FOI POSSÍVEL A COLETA DO KM, POIS O VEÍCULO ESTÁ SEM CHAVES / LONG03 - LONGARINA COM PEQUENA AVARIA / DEVIDO AO ALTO VALOR DE AVARIAS, SUGERIMOS O SUCATEAMENTO
ESTADO: MARANHÃO CÓDIGO MOLICAR: 01001852-9 CITROEN C3 ORIGINE 1.5 8V 4P ETA./GAS. ANO FABRICAÇÃO: 2012 ANO MODELO: 2013 PASSAGEIROS: 5 PESO EM ORDEM DE MARCHA(KG): 1081 POTÊNCIA MÁXIMA: 89 CV






ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA DIANTEIRA		
CONDIÇÃO DA PLACA TRASEIRA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDIÇÃO ETIQUETA ASSOALHO		AUSENTE
CONDIÇÃO ETIQUETA COLUNA		
CONDIÇÃO ETIQUETA MOTOR		
GRAVAÇÃO DOS VIDROS		

LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		OXIDADO

COLUNAS

COLUNA DIANTEIRA MOTORISTA		
COLUNA CENTRAL MOTORISTA		
COLUNA TRASEIRA MOTORISTA		
COLUNA DIANTEIRA PASSAGEIRO		
COLUNA CENTRAL PASSAGEIRO		AMASSADA
COLUNA TRASEIRA PASSAGEIRO	