

Data Solicitação: 28/01/2026

Data Vistoria: 28/01/2026

Data Conclusão: 30/01/2026

Cidade/UF: IGARAPÉ - MG



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **F****6** Marca: **VOLKSWAGEN** Modelo: **GOLF (G7) (HIGHLINE 1.4 TSi(DSG7))** Cód. Molicar: **05120503-8** KM: **162611**
Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **BRANCA** Comb: **GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2013/2014**
Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **BRANCA** Comb. BIN: **GASOLINA** Renavam: *****
Câmbio: **AUTOMATICO**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **EM CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Restrição 1: **ALIENACAO FIDUCIARIA.Remarcação: NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Airbag, Ar Condicionado, Cambio Automático, Direção Assistida, Freios ABS, Kit Multimídia, Rodas de Liga Leve, Teto Solar, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor: Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

- E) Gravação dos vidros
 - PARA-BRISA: AUSENTE
 - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL
 - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL
 - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL
 - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL
 - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL
 - LATERAL DIREITO: ORIGINAL
 - LATERAL ESQUERDO: ORIGINAL
- F) Etiqueta de identificação
 - ASSOALHO: ORIGINAL
 - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL
 - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL

6. COMENTÁRIOS

VEICULO COM RISCOS E AMASSADOS ,REBAIXADO. NECESSÁRIO REVISÃO ELÉTRICA E MECÂNICA.

POSSUI ENGATE.
Possui perfurações nas longarinas traseiras e assoalho do porta malas, oriundo de uma instalação do engate/reboque.

Analista Técnico: Analista_ext1