

CLIENTE

Cliente
DEALERS CLUB

CNPJ
09.143.812/0001-60

DADOS DO VEÍCULO

PLACA P*****2	CHASSI *****	CHASSI BIN *****	CÓDIGO MOLICAR 01712636-8	MOTOR OBSERVADO *****	COR PRATA
ANO FABRICAÇÃO 2015	ANO MODELO 2015	MOTOR BIN *****	KILOMETRAGEM 157631	RENAVAM *****	
COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA	MOTORIZAÇÃO 1.4	VERSÃO VEÍCULO LTZ	QUANTIDADE DE PORTAS 5		
MARCA CHEVROLET	MODELO ONIX	UF VISTORIA PI	PATIO VISTORIA VIP GESTÃO E LOGÍSTICA TERESINA-PI		
CIDADE VISTORIA TERESINA	ESTADO VISTORIA PI				

Acessórios:









4 OU 5 PORTAS, 5 LUGARES, AIRBAG MOTORISTA, AIRBAG PASSAGEIRO, AR CONDICIONADO, AR QUENTE, CÂMERA DE RÉ, CENTRAL MULTIMÍDIA, DESEMBAÇADOR TRASEIRO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, FÁRÓIS DE MILHA, FREIOS ABS, LIMPADOR DE VIDRO TRASEIRO, PÉLICULA SOLAR, REGULAGEM DE ALTURA DO MOTORISTA, RETROVISORES ELÉTRICOS, RODAS DE LIGA LEVE, TAPETES, TRAVAS ELÉTRICAS, VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS, VIDROS TRASEIROS ELÉTRICOS

Observações:

PLACA TRASEIRA DANIFICADA / VEÍCULO COM HISTORICO DE LEILÃO

ESTADO: PIAUÍ CÓDIGO MOLICAR: 01712636-8 CHEVROLET ONIX LTZ 1.4 8V MT6 ECO 4P ETA./GAS. ANO FABRICAÇÃO: 2015 ANO MODELO: 2015 PASSAGEIROS: 5 PESO EM ORDEM DE MARCHA(KG): 1042 POTÊNCIA MÁXIMA: 98 CV






ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA DIANTEIRA		DANIFICADA
CONDIÇÃO DA PLACA TRASEIRA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDIÇÃO ETIQUETA ASSOALHO		
CONDIÇÃO ETIQUETA COLUNA		
CONDIÇÃO ETIQUETA MOTOR		
GRAVAÇÃO DOS VIDROS		

LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		

COLUNAS

COLUNA DIANTEIRA MOTORISTA		
COLUNA CENTRAL MOTORISTA		
COLUNA TRASEIRA MOTORISTA		
COLUNA DIANTEIRA PASSAGEIRO		
COLUNA CENTRAL PASSAGEIRO		
COLUNA TRASEIRA PASSAGEIRO	