



CNH CAPITAL				RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - EQUIPAMENTOS Nº PROCESSO CNH 2242527			
CLIENTE:		Nº PROC. CLIENTE: 2242527		LOCATÁRIO:		CONTRATO: 2242527	
ESTADO: Tocantins		CIDADE: Araguaína		CEP:			
LOCAL DA VISTORIA: Avaliação remota - GRÃO DE OURO MÁQUINAS AGRÍCOLAS		Nº		CIDADE: Araguaína		BAIRRO:	
ESTADO: Tocantins		CEP:		HORA:			
DADOS DO VEÍCULO							
MARCA: BALDAN		Nº DE SÉRIE/CHASSI: 61098879001001		NR MOTOR: Obstruído			
MODELO: GTCR 20X32		ANO FABRICAÇÃO: 2022					
TIPO: GRADE ARADORA		HR: Não aplicável					
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL				PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA			OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)							Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis - verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis - verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica - verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rasto, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico - verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros.
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	MANUTENÇÃO COMPRIDA	SIM	NÃO	
V - VAZAMENTO	M - AMASSADO	D - DESGASTE	F - FALTA		☐	☒	
R - RISCADO	Q - QUEBRADO	C - CORROSÃO	A - AVARIADO	DENTRO DO HR PREVISTA	☐	☒	
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V - Vazamento (vazamento de fluidos); R - Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M - Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q - Quebrado (peça quebrada); D - Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C - Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima de 20 mm); F - Falta (peça fatante).				DATA ÚLTIMA REVISÃO	N/A	HR	
				PRÓXIMA REVISÃO	N/A	HR	
CABINE				OBSERVAÇÃO - CABINE			
				Equipamento não dotado de cabine.			
MOTOR				OBSERVAÇÃO - MOTOR			
				Equipamento não dotado de motor.			
TRANSMISSÃO				OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO			
				Equipamento não dotado de transmissão			
SISTEMA HIDRÁULICO				OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO			
				Desgaste natural de uso.			
PNEUS & ACESSÓRIOS				OBSERVAÇÃO - PNEUS E ACESSÓRIOS			
				Desgaste natural de uso.			
INSPEÇÃO NECESSÁRIA							
FUGAS / NÍVEIS		VERIFICAÇÕES VARIAS		OBSERVAÇÕES			
ÓLEO HIDRÁULICO	☒	ÓLEO MOTOR	☐	ÓLEO TRAVÕES	☒		
		GARFO, PINOS DE AJUSTE				O presente parecer de avaliação não tem a finalidade de transferência de propriedade e/ou do município e nem serve para atestar a identificação e procedência. As informações, imagens fotográficas do equipamento foram produzidas, em regime virtual, via WEB e enviadas pelo executor autorizado pelo cliente, para fins de avaliação remota.	
		PROTECTOR DE CARGA ALINHADO					
		SUPORTE DO ENCOSTO CARGA					
		TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO					
		COMANDO DE ACIONAMENTO FR E TR					
		CONTROLE DE ABAIXAMENTO					
		MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS					
		MANGUEIRAS HIDRÁULICAS					
		CORREIAS DO MOTOR					
AVALIAÇÃO							
Valor de mercado:		Fontes de consultas: OLX		DATA DO PEDIDO:		ASSINATURA	
Média de preço valor de venda e compra		R\$ 60.000,00		13/05/2026			
Índice de depreciação:		Bom 25%		NOME:		Marcelo Bigoto	
Valor Sugestivo de avaliação:		R\$ 45.000,00					