



CAPITAL				REALTÓRIO TECNICO DE AVALIAÇÃO REMOTA – EQUIPAMENTOS			
				Nº PROCESSO CNH 2263913			
CLIENTE: ESTADO: Avaliação remota				Nº PROC. CLIENTE: 2263913 CIDADE: Avaliação remota		LOCATARIO: CEP:	
LOCAL DA VISTORIA: Avaliação remota – Não informado ESTADO: Avaliação remota				Nº CEP:		CIDADE: Avaliação remota HORA :	
DADOS DO VEICULO							
MARCA: MODELO: TIPO :		NEW HOLLAND CR 6.80 Colheitadeira de Grãos		Nº DE SÉRIE/CHASSI: ANO FABRICAÇÃO: HR:		CR68E301157 / JHFY6080TPJ223343 2023 755,01 horas motor – 541,17 horas trilha	
						NR MOTOR: Obstruído	
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL				PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA			OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)				MANUTENÇÃO COMPRIDA DENTRO DO HR PREVISTA DATA ULTIMA REVISÃO PROXIMA REVISÃO			SIM ☐ NÃO ☒ N/A N/A
CÓDIGO							
CÓDIGO							
CÓDIGO							
V – VAZAMENTO M - AMASSADO D – DESGASTE F - FALTA R - RISCADO Q - QUEBRADO C – CORROSÃO A - AVARIADO							CONCESSION. ☐ SIM ☒ NÃO
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).							
CABINE							
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO							
OK D OK D OK D							
VIDROS ☒ ok BANCOS ☒ ok TAPETES ☒ S							
GRADES ☒ ok AR COND ☒ ok FECHOS ☒ ok							
FARÓIS ☒ ok CONSOLE ☒ ok MANUAIS ☐ F							
DEGRAUS ☒ ok MEDIDORES ☒ F COMANDOS ☒ ok							
MONITOR ☒ F LUZES ☒ ok AQUECEDOR ☒ ok							
PORTA ☒ ok LIMPA VIDROS ☒ ok ALARME ☒ ok							
CINTOS ☒ ok ESPELHOS ☒ ok BUZINA ☒ ok							
ROPS CABINE ☒ ok FOPS CABINE ☒ ok P.EMS ☒ ok							
OBSERVAÇÃO - CABINE							
Com necessidade revisões.							
MOTOR							
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO							
OK D OK D OK D							
ÓLEO ☒ ok RADIADOR ☒ ok VENTILADOR ☒ ok							
NÍVEL DO ÓLEO ☒ ok SIST. INJEÇÃO ☒ ok MOT. VENT. ☒ ok							
PRESSÃO ÓLEO ☒ ok FILTRO AR ☒ ok POLIES ☒ ok							
LIQ. REFRIG ☒ ok TUBAGEN ☒ ok CORREIAS ☒ ok							
NÍVEL L. REFR. ☒ ok BOMBA ÁGUA ☒ ok ALTERNADOR ☒ ok							
BATERIA ☒ ok CABOS ☒ ok RUIDOS ☐							
OBSERVAÇÃO - MOTOR							
Com necessidade revisões.							
TRANSMISSÃO							
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO							
OK D OK D OK D							
TRANSMISSÕES ☒ ok CAIXA ☒ ok CONTROLES ☒ ok							
EIXO CARDAN ☐ VEDAÇÕES ☒ ok RUIDOS ☐							
OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO							
Com necessidade revisões.							
SISTEMA HIDRÁULICO							
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO							
OK D OK D OK D							
LANÇA ☐ MOTORES ☒ ok ROLOS COMPAC. ☐							
BRAÇO ☐ TUBAGENS ☒ ok CAÇAMBA ☐							
CILINDROS ☒ ok B. VALVUAS ☒ ok T. ELEVATORIS ☐							
VAZAMENTOS ☐ PINOS ☒ ok GARFOS ☐							
BOMBAS ☒ ok LINK ☒ ok ROLOS COMPAC. ☐							
HASTES ☒ ok ÓLEO ☒ D							
OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO							
Sem avarias.							
PNEUS & ACESSÓRIOS							
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO							
OK D OK D OK D							
PLAINA ☐ ENGATES ☒ ok PNEUS ☒ ok							
PÁ AGRÍCOLA ☐ TORRES ☐ RODAS ☒ ok							
CILINDROS ☒ ok CHASSI ☒ ok FREIOS ☒ ok							
ESTEIRAS ☐ SAPATAS ☒ RODA GUIA ☐							
R. DENTADA ☐ M. GIRATORIA ☐ PINOS ☐							
OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS							
Possui os pneus filipado desacoplados. Avaliação referente a colheitadeira sem a plataforma de corte.							
INSPEÇÃO NECESSÁRIA							
FUGAS / NÍVEIS OK NOK VERIFICAÇÕES VARIAS OK NOK OK NOK							
ÓLEO HIDRÁULICO ☒ ok GARFO, PINOS DE AJUSTE ☒ ok CABOS ELÉTRICOS ☒ ok							
ÓLEO MOTOR ☒ ok PROTETOR DE CARGA ALINHADO ☐							
ÓLEO TRAVÕES ☒ ok SUPORTE DO ENCOSTO CARGA ☐							
TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO ☒ ok							
COMANDO DE ACIONAMENTO FR E TR ☒ ok							
CONTROLE DE ABAIXAMENTO ☐							
MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS ☒ ok							
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS ☒ ok							
CORREIAS DO MOTOR ☒ ok							
FILTRO DE AR ☒ ok							
CONTROLES DE ELEVAÇÃO ☒ ok							
DIREÇÃO FUNCIONAMENTO ☒ ok							
CONTROLE DE INCLINAÇÃO ☐							
MEDIDOR PREÇÃO ÓLEO ☐							
MEDIDOR COMBUSTÍVEL ☐							
O presente parecer de avaliação não tem a finalidade de transferência de propriedade e/ou do município e nem serve para atestar a identificação e procedência. As informações, imagens fotográficas do equipamento foram produzidas, em regime virtual, via WEB e enviadas pelo executor autorizado pelo cliente, para fins de avaliação remota.							
AVALIAÇÃO							
Valor de mercado: Média de Preço Valor de Venda e Compra Colheitadeira:				Fontes de Consultas: R\$ 1.700.000,00			
Índice de Depreciação: Colheitadeira:				Bom 25%			
Valor Sugestivo de Avaliação Colheitadeira :				R\$ 1.275.000,00			
				DATA DO PEDIDO: 04/03/2026			
				NOME: Marcelo Bigotto			
				ASSINATURA			