



		REALTÓRIO TECNICO DE AVALIAÇÃO REMOTA – EQUIPAMENTOS		
		Nº PROCESSO CNH 2263913		
CLIENTE: ESTADO: Não informado		Nº PROC. CLIENTE: 2263913 CIDADE: Não informado	LOCATARIO: CEP: CONTRATO: 2263913	
LOCAL DA VISTORIA: Não informado – Avaliação remota ESTADO: Não informado		Nº CEP:	CIDADE: Não informado HORA : BAIRRO:	
DADOS DO VEICULO				
MARCA: MODELO: TIPO :	NEW HOLLAND T7.260 Trator Agrícola	Nº DE SÉRIE/CHASSI: ANO FABRICAÇÃO: HR:	6216550284 / HCC27260VPCN60421 2023 1631,4 horas trabalhadas NR MOTOR: Obstruído	
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL		PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA		
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)		OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS		
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	
V – VAZAMENTO	M – AMASSADO	D – DESGASTE	F – FALTA	
R – RISCADO	Q – QUEBRADO	C – CORROSÃO	A – AVARIADO	
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).		Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis - verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis - verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica - verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rasto, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico - Verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros		
CABINE		OBSERVAÇÃO - CABINE		
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				
OK D	OK D	OK D		
VIDROS ☒ ok	BANCOS ☒ ok	TAPETES ☒ S	Sem avarias aparentes, com necessidade de revisões. Possui monitor Antena GPS desacoplada armazenada no interior da cabine.	
GRADES ☒ ok	AR COND ☒ ok	FECHOS ☒ ok		
FARÓIS ☒ ok	CONSOLE ☒ ok	MANUAIS ☐ F		
DEGRAUS ☒ ok	MEDIDORES ☒ ok	COMANDOS ☒ ok		
MONITOR ☒ ok	LUZES ☒ ok	AQUECEDOR ☒ ok		
PORTA ☒ ok	LIMPA VIDROS ☒ D	ALARME ☒ ok		
CINTOS ☒ ok	ESPELHOS ☒ ok	BUZINA ☒ ok		
ROPS CABINE ☒ ok	FOPS CABINE ☒ ok	P.EMS ☒ ok		
MOTOR		OBSERVAÇÃO - MOTOR		
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				
OK D	OK D	OK D		
ÓLEO ☒ ok	RADIADOR ☒ ok	VENTILADOR ☐	Com necessidade de revisões.	
NÍVEL DO ÓLEO ☒ ok	SIST. INJEÇÃO ☒ ok	MOT. VENT. ☐		
PRESSÃO ÓLEO ☒ ok	FILTRO AR ☒ D	POLIES ☒ ok		
LIQ. REFRIG ☒ ok	TUBAGEN ☒ ok	CORREIAS ☒ ok		
NÍVEL L. REFR. ☒ ok	BOMBA ÁGUA ☒ ok	ALTERNADOR ☒ ok		
BATERIA ☒ ok	CABOS ☒ ok	RUIDOS ☐		
TRANSMISSÃO		OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO		
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				
OK D	OK D	OK D		
TRANSMISSÕES ☒ ok	CAIXA ☒ ok	CONTROLES ☒ ok	Com necessidade de revisões.	
DIFERENCIAL ☐	VEDAÇÕES ☒ ok	RUIDOS ☐		
SISTEMA HIDRÁULICO		OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO		
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				
OK D	OK D	OK D		
LANÇA ☐	MOTORES ☒ ok	ROLOS COMPAC. ☐	Com necessidade de revisões.	
BRAÇO ☒ ok	TUBAGENS ☒ ok	CAÇAMBA ☐		
CILINDROS ☒ ok	B. VALVUAS ☒ ok	T. ELEVATORIS ☐		
VAZAMENTOS ☐	PINOS ☒ ok	GARFOS ☐		
BOMBAS ☒ ok	LINK ☒ ok	ROLOS COMPAC. ☐		
HASTES ☒ ok	ÓLEO ☒ ok			
PNEUS & ACESSÓRIOS		OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS		
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				
OK D	OK D	OK D		
PLAINA ☐	ENGATES ☒ ok	PNEUS ☒ ok	Sem avarias aparentes, Conforme fotos não possui pneus fidiado traseiro.	
PÁ AGRÍCOLA ☐	TORRES ☒ ok	RODAS ☒ ok		
CILINDROS ☒ ok	CHASSI ☒ ok	FREIOS ☒ ok		
ESTEIRAS ☐	SAPATAS ☐	RODA GUIA ☐		
R. DENTADA ☐	M. GIRATORIA ☐	PINOS ☐		
INSPEÇÃO NECESSÁRIA				
FUGAS / NÍVEIS	OK NOK	VERIFICAÇÕES VARIAS	OK NOK	
ÓLEO HIDRÁULICO ☒ ok		GARFO, PINOS DE AJUSTE ☐		
ÓLEO MOTOR ☒ ok		PROTECTOR DE CARGA ALINHADO ☐		
ÓLEO TRAVÕES ☒ ok		SUPORTE DO ENCOSTO CARGA ☐		
		TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO ☒ ok		
		COMANDO DE ACIONAMENTO FR E TR ☒ ok		
		CONTROLE DE ABAIXAMENTO ☒ ok		
		MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS ☒ ok		
		MANGUEIRAS HIDRÁULICAS ☒ ok		
		CORREIAS DO MOTOR ☒ ok		
		CABOS ELÉTRICOS ☒ ok		
		TANQUE DE GÁS ☐		
		AVISOS DE SEGURANÇA ☒ ok		
		FILTRO DE AR ☒ D		
		CONTROLES DE ELEVAÇÃO ☒ ok		
		DIREÇÃO FUNCIONAMENTO ☒ ok		
		CONTROLE DE INCLINAÇÃO ☒ ok		
		MEDIDOR PREÇÃO ÓLEO ☒ ok		
		MEDIDOR COMBUSTÍVEL ☒ ok		
O presente parecer de avaliação não tem a finalidade de transferência de propriedade e/ou do município e nem serve para atestar a identificação e procedência. As informações, imagens fotográficas do equipamento foram produzidas, em regime virtual, via WEB e enviadas pelo executor autorizado pelo cliente, para fins de avaliação remota.				
AVALIAÇÃO				
Valor de mercado: Média de Preço Valor de Venda e Compra.	Fontes de Consultas: POPAGRO R\$ 690.000,00		DATA DO PEDIDO: 13/03/2026	
Índice de Depreciação :	Bom 25%			
Valor Sugestivo de Avaliação:	R\$ 517.500,00		NOME: Marcelo Bigotto ASSINATURA	