



		REALTÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO REMOTA – EQUIPAMENTOS				Nº PROCESSO CNH 2263913	
CLIENTE: ESTADO: Não informado		Nº PROC. CLIENTE: 2263913 CIDADE: Não informado		LOCATARIO: CEP:		CONTRATO: 2263913	
LOCAL DA VISTORIA: Não informado – Avaliação remota ESTADO: Não informado		Nº CEP:		CIDADE: Não informado HORA :		BAIRRO:	
DADOS DO VEICULO							
MARCA: NEW HOLLAND MODELO: T7.260 Cabinado TIPO: Trator Agrícola		Nº DE SÉRIE/CHASSI: T23EC600113 / HCCZ7260HPCN59323 ANO FABRICAÇÃO: 2023 HR: 2024 Horas		NR MOTOR:			
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL				PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA		OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS	
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)				MANUTENÇÃO COMPRIDA DENTRO DO HR PREVISTA		CONCESION. ☐ SIM ☒ NÃO	
CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO				DATA ULTIMA REVISÃO		Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis - verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis - verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica - verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rast, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico - Verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros	
V – VAZAMENTO M – AMASSADO D – DESGASTE F – FALTA				N/A HR			
R – RISCADO Q – QUEBRADO C – CORROSÃO A – AVARIADO				N/A HR			
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).							
CABINE (OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - CABINE			
OK D OK D OK D				Sem avarias aparentes, com necessidade de revisões. Possui monitor de produtividade e GPS			
VIDROS ☒ ok BANCOS ☒ ok TAPETES ☒ ok							
GRADES ☒ ok AR COND ☒ ok FECHOS ☒ ok							
FARÓIS ☒ ok CONSOLE ☒ ok MANUAIS ☐ F							
DEGRAUS ☒ ok MEDIDORES ☒ ok COMANDOS ☒ ok							
MONITOR ☒ ok LUZES ☒ ok AQUECEDOR ☒ ok							
PORTA ☒ ok LIMPA VIDROS ☒ ok ALARME ☒ ok							
CINTOS ☒ ok ESPELHOS ☒ ok BUZINA ☒ ok							
ROPS CABINE ☒ ok FOPS CABINE ☒ ok P.EMS ☒ ok							
MOTOR (OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - MOTOR			
OK D OK D OK D				Sem avarias aparentes, com necessidade de revisões.			
ÓLEO ☒ ok RADIADOR ☒ ok VENTILADOR ☐							
NÍVEL DO ÓLEO ☒ ok SIST. INJEÇÃO ☒ ok MOT. VENT. ☐							
PRESSÃO ÓLEO ☒ ok FILTRO AR ☒ ok POLIES ☒ ok							
LIQ. REFRIG ☒ ok TUBAGEN ☒ ok CORREIAS ☒ ok							
NÍVEL L. REFR. ☒ ok BOMBA ÁGUA ☒ ok ALTERNADOR ☒ ok							
BATERIA ☒ ok CABOS ☒ ok RUÍDOS ☐							
TRANSMISSÃO (OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO			
OK D OK D OK D				Com necessidade de revisões.			
TRANSMISSÕES ☒ ok CAIXA ☒ ok CONTROLES ☒ ok							
DIFERENCIAL ☐ VEDAÇÕES ☒ D RUÍDOS ☐							
SISTEMA HIDRÁULICO (OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO			
OK D OK D OK D				Com necessidade de revisões.			
LANÇA ☐ MOTORES ☒ ok ROLOS COMPAC. ☐							
BRAÇO ☒ ok TUBAGENS ☒ ok CAÇAMBA ☐							
CILINDROS ☒ ok B. VALVUAS ☒ ok T. ELEVATORIS ☐							
VAZAMENTOS ☐ PINOS ☒ ok GARFOS ☐							
BOMBAS ☒ LINK ☒ ok ROLOS COMPAC. ☐							
HASTES ☒ ÓLEO ☒ ok							
PNEUS & ACESSÓRIOS (OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS			
OK D OK D OK D				Não possui pneus filipado. Possui monitor de produtividade GPS			
PLAINA ☐ ENGATES ☒ ok PNEUS ☒ ok							
PÁ AGRÍCOLA ☒ ok TORRES ☒ ok RODAS ☒ ok							
CILINDROS ☒ ok CHASSI ☒ ok FREIOS ☒ ok							
ESTEIRAS ☐ SAPATAS ☐ RODA GUIA ☐							
R. DENTADA ☐ M. GIRATORIA ☐ PINOS ☐							
INSPEÇÃO NECESSÁRIA							
FUGAS / NÍVEIS OK NOK VERIFICAÇÕES VARIAS OK NOK OK NOK				OBSERVAÇÕES			
ÓLEO HIDRÁULICO ☒ ok GARFO, PINOS DE AJUSTE ☐				CABOS ELÉTRICOS ☒ ok			
ÓLEO MOTOR ☒ ok PROTETOR DE CARGA ALINHADO ☐				TANQUE DE GÁS ☐			
ÓLEO TRAVÕES ☒ ok SUPORTE DO ENCOSTO CARGA ☐				AVISOS DE SEGURANÇA ☒ ok			
				FILTRO DE AR ☒ ok			
				CONTROLES DE ELEVAÇÃO ☒ ok			
				DIREÇÃO FUNCIONAMENTO ☒ ok			
				CONTROLE DE INCLINAÇÃO ☒ ok			
				MEDIDOR PREÇÃO ÓLEO ☒ ok			
				MEDIDOR COMBUSTÍVEL ☒ ok			
AVALIAÇÃO							
Valor de mercado: Média de Preço Valor de Venda e Compra.		Fontes de Consultas: POPAGRO R\$ 690.000,00		DATA DO PEDIDO: 04/03/2026		 ASSINATURA	
Índice de Depreciação :		Bom 25%		NOME: Marcelo Bigotto			
Valor Sugestivo de Avaliação:		R\$ 517.500,00					