



				REALTÓRIO TECNICO DE AVALIAÇÃO REMOTA – EQUIPAMENTOS Nº PROCESSO CNH 2156252							
CLIENTE: ESTADO: Não informado				Nº PROC. CLIENTE: 2156252 CIDADE: Não informado		LOCATARIO: CEP:		CONTRATO: 2156252			
LOCAL DA VISTORIA: Não informado – Avaliação remota ESTADO: Não informado				Nº CEP:		CIDADE: Não informado HORA :		BAIRRO:			
DADOS DO VEICULO											
MARCA: MODELO: TIPO :		METHALC / NEW HOLLAND 1413 13 linhas Plataforma de Milho		Nº DE SÉRIE/CHASSI: ANO FABRICAÇÃO: HR:		P3090 2021 não sendo possível a verificação.		NR MOTOR: Não aplicável			
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL				PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA				OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS			
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)				MANUTENÇÃO COMPRIDA DENTRO DO HR PREVISTA DATA ÚLTIMA REVISÃO PRÓXIMA REVISÃO				SIM ☐ NÃO ☒ CONCESION. ☐ SIM ☒ NÃO Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis - verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis - verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica - verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rasto, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico - Verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros			
CÓDIGO											
CÓDIGO											
CÓDIGO											
CÓDIGO											
V – VAZAMENTO M – AMASSADO D – DESGASTE F – FALTA											
R – RISCADO Q – QUEBRADO C – CORROSÃO A – AVARIADO											
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).											
CABINE				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - CABINE			
OK D				OK D							
VIDROS ☐				BANCOS ☐				Equipamento não dotado de cabine.			
GRADES ☐				AR COND ☐							
FAROIS ☐				CONSOLE ☐							
DEGRAUS ☐				MEDIDORES ☐							
MONITOR ☐				LUZES ☐							
PORTA ☐				LIMPA VIDROS ☐							
CINTOS ☐				ESPELHOS ☐							
ROPS CABINE ☐				FOPS CABINE ☐							
MOTOR				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - MOTOR			
OK D				OK D							
ÓLEO ☐				RADIADOR ☐				Equipamento não dotado de motor.			
NÍVEL DO ÓLEO ☐				SIST. INJEÇÃO ☐							
PRESSÃO ÓLEO ☐				FILTRO AR ☐							
LIQ. REFRIG ☐				TUBAGEN ☐							
NÍVEL L. REFR. ☐				BOMBA ÁGUA ☐							
BATERIA ☐				CABOS ☐							
TRANSMISSÃO				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO			
OK D				OK D							
TRANSMISSÕES ☒				CAIXA ☒				Com necessidade de revisões.			
EIXO CARDAN ☒				VEDAÇÕES ☒							
SISTEMA HIDRÁULICO				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO			
OK D				OK D							
LANÇA ☐				MOTORES ☐				Correias e engrenagens com necessidade de revisões.			
BRAÇO ☐				TUBAGENS ☒							
CILINDROS ☐				B. VALVUAS ☐							
VAZAMENTOS ☐				PINOS ☒							
BOMBAS ☐				LINK ☐							
HASTES ☐				ÓLEO ☐							
PNEUS & ACESSÓRIOS				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS			
OK D				OK D							
PLAINA ☐				ENGATES ☒				Equipamento não dotado de pneus.			
PÁ AGRÍCOLA ☐				TORRES ☐				Equipamento desacoplado da colheitadeira sem teste de funcionamento.			
CILINDROS ☐				CHASSI ☒							
ESTEIRAS ☐				SAPATAS ☐							
R. DENTADA ☐				M. GIRATORIA ☐							
INSPEÇÃO NECESSÁRIA											
FUGAS / NÍVEIS		OK NOK		VERIFICAÇÕES VARIAS		OK NOK		OBSERVAÇÕES			
ÓLEO HIDRÁULICO ☐				GARFO, PINOS DE AJUSTE ☒		ok		CABOS ELÉTRICOS ☐		O presente parecer de avaliação não tem a finalidade de transferência de propriedade e/ou do município e nem serve para atestar a identificação e procedência. As informações, imagens fotográficas do equipamento foram produzidas, em regime virtual, via WEB e enviadas pelo executor autorizado pelo cliente, para fins de avaliação remota.	
ÓLEO MOTOR ☐				PROTECTOR DE CARGA ALINHADO ☐				TANQUE DE GÁS ☐			
ÓLEO TRAVÕES ☐				SUPORTE DO ENCOSTO CARGA ☐				AVISOS DE SEGURANÇA ☒			
				TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO ☐				FILTRO DE AR ☐			
				COMANDO DE ACIONAMENTO FR E TR ☐				CONTROLES DE ELEVAÇÃO ☐			
				CONTROLE DE ABAIXAMENTO ☐				DIREÇÃO FUNCIONAMENTO ☐			
				MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS ☐				CONTROLE DE INCLINAÇÃO ☐			
				MANGUEIRAS HIDRÁULICAS ☐				MEDIDOR PREÇÃO ÓLEO ☐			
				CORREIAS DO MOTOR ☒		ok		MEDIDOR COMBUSTÍVEL ☐			
AVALIAÇÃO											
Valor de mercado: Média de Preço Valor de Venda e Compra:				Fontes de Consultas: Grão de Ouro – NEW HOLLAND R\$ 180.000,00				DATA DO PEDIDO: 04/013/2026			
Índice de Depreciação:				Regular 40%							
Valor Sugestivo de Avaliação:				R\$ 108.000,00				NOME: Marcelo Bigotto		ASSINATURA	