



CAPITAL				REALTÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO REMOTA – EQUIPAMENTOS						
				Nº PROCESSO CNH 2156525						
CLIENTE: ESTADO: Avaliação remota				Nº PROC. CLIENTE: 2156525 CIDADE: Avaliação remota		LOCATARIO: CEP:				
LOCAL DA VISTORIA: Avaliação remota – Não informado ESTADO: Avaliação remota				Nº CEP:		CIDADE: Avaliação remota BAIRRO				
DADOS DO VEÍCULO										
MARCA: MODELO: TIPO:		NEW HOLLAND TC4.90 Colheitadeira de Grãos		Nº DE SÉRIE/CHASSI: ANO FABRICAÇÃO: HR:		48XSS00082 / HCCYTX49LMCL10507 2021 Sem o registro de horas motor – horas trilha				
						NR MOTOR: Obstruído				
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL				PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA			OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS			
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)				MANUTENÇÃO COMPRIDA DENTRO DO HR PREVISTA DATA ÚLTIMA REVISÃO PRÓXIMA REVISÃO			SIM ☐ NÃO ☒ N/A N/A	NÃO ☒ HR HR	CONCESSION. ☐ SIM ☒ NÃO	Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis - verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis - verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica - verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rastros, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico - Verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO							
V – VAZAMENTO	M – AMASSADO	D – DESGASTE	F – FALTA							
R – RISCADO	Q – QUEBRADO	C – CORROSÃO	A – AVARIADO							
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).										
CABINE								OBSERVAÇÃO - CABINE		
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO										
OK	D	OK	D	OK	D	OK	D			
VIDROS	☒	ok	BANCOS	☒	D	TAPETES	☒	S	Sem teste de funcionamento, com necessidade revisões. Sem o registro de horas motor e horas trilha	
GRADES	☒	ok	AR COND	☒	ok	FECHOS	☒	ok		
FARÓIS	☒	ok	CONSOLE	☒	ok	MANUAIS	☐	F		
DEGRAUS	☒	ok	MEDIDORES	☒	ok	COMANDOS	☒	ok		
MONITOR	☒	na	LUZES	☒	ok	AQUECEDOR	☒	ok		
PORTA	☒	ok	LIMPA VIDROS	☒	ok	ALARME	☒	ok		
CINTOS	☒	ok	ESPELHOS	☒	ok	BUZINA	☒	ok		
ROPS CABINE	☒	ok	FOPS CABINE	☒	ok	P.EMS	☒	ok		
MOTOR								OBSERVAÇÃO - MOTOR		
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO										
OK	D	OK	D	OK	D	OK	D			
ÓLEO	☒	ok	RADIADOR	☒	ok	VENTILADOR	☒	ok	Sem avarias aprestes, com necessidade revisões.	
NÍVEL DO ÓLEO	☒	ok	SIST. INJEÇÃO	☒	ok	MOT. VENT.	☒	ok		
PRESSÃO ÓLEO	☒	ok	FILTRO AR	☒	D	POLIES	☒	ok		
LIQ. REFRIG	☒	ok	TUBAGEN	☒	ok	CORREIAS	☒	ok		
NÍVEL L. REFR.	☒	ok	BOMBA ÁGUA	☒	ok	ALTERNADOR	☒	ok		
BATERIA	☒	ok	CABOS	☒	ok	RUÍDOS	☐			
TRANSMISSÃO								OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO		
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO										
OK	D	OK	D	OK	D	OK	D			
TRANSMISSÕES	☒	ok	CAIXA	☒	ok	CONTROLES	☒	ok	Com necessidade revisões.	
EIXO CARDAN	☐		VEDAÇÕES	☒	ok	RUÍDOS	☐			
SISTEMA HIDRÁULICO								OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO		
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO										
OK	D	OK	D	OK	D	OK	D			
LANÇA	☐		MOTORES	☒	E	ROLOS COMPAC.	☐		Sem avarias aprestes, com necessidade revisões.	
BRAÇO	☐		TUBAGENS	☒	ok	ÇAÇAMBA	☐			
CILINDROS	☒	ok	B. VALVUAS	☒	ok	T. ELEVATORIS	☐			
VAZAMENTOS	☐		PINOS	☒	ok	GARFOS	☐			
BOMBAS	☒	E	LINK	☒	ok	ROLOS COMPAC.	☐			
HASTES	☒	ok	ÓLEO	☒	D					
PNEUS & ACESSÓRIOS								OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS		
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO										
OK	D	OK	D	OK	D	OK	D			
PLAINA	☐		ENGATES	☒	ok	PNEUS	☒	ok	Sem avarias aprestes, com necessidade revisões.	
PÁ AGRÍCOLA	☐		TORRES	☐		RODAS	☒	ok		
CILINDROS	☒	ok	CHASSI	☒	ok	FREIOS	☒	ok		
ESTEIRAS	☐		SAPATAS	☐		RODA GUIA	☐			
R. DENTADA	☐		M. GIRATORIA	☐		PINOS	☐			
INSPEÇÃO NECESSÁRIA										
FUGAS / NÍVEIS								OBSERVAÇÕES		
OK	NOK	OK	NOK	OK	NOK	OK	NOK			
ÓLEO HIDRÁULICO	☒	ok	GARFO, PINOS DE AJUSTE	☒	ok	CABOS ELÉTRICOS	☒	ok	O presente parecer de avaliação não tem a finalidade de transferência de propriedade e/ou do município e nem serve para atestar a identificação e procedência. As informações, imagens fotográficas do equipamento foram produzidas, em regime virtual, via WEB e enviadas pelo executor autorizado pelo cliente, para fins de avaliação remota.	
ÓLEO MOTOR	☒	ok	PROTECTOR DE CARGA ALINHADO	☐		TANQUE DE GÁS	☐			
ÓLEO TRAVÕES	☒	ok	SUPOORTE DO ENCOSTO CARGA	☐		AVISOS DE SEGURANÇA	☒	ok		
			TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO	☒	ok	FILTRO DE AR	☒	D		
			COMANDO DE ACIONAMENTO FR E TR	☒	ok	CONTROLES DE ELEVAÇÃO	☒	ok		
			CONTROLE DE ABAIXAMENTO	☐		DIREÇÃO FUNCIONAMENTO	☒	ok		
			MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS	☒	ok	CONTROLE DE INCLINAÇÃO	☐			
			MANGUEIRAS HIDRÁULICAS	☒	ok	MEDIDOR PREÇÃO ÓLEO	☐			
			CORREIAS DO MOTOR	☒	ok	MEDIDOR COMBUSTÍVEL	☐			
AVALIAÇÃO										
Valor de mercado: Média de Preço Valor de Venda e Compra Colheitadeira TC 4.90				Fontes de Consultas: POPAGRO R\$ 570.000,00				DATA DO PEDIDO: 04/03/2026 NOME: Marcelo Bigotto		
Índice de Depreciação: Colheitadeira TC 4.90				Bom 25%						
Valor Sugestivo de Avaliação Colheitadeira sem plataforma				R\$ 427.500,00						
								ASSINATURA		