



CNH INDUSTRIAL CAPITAL				REALTÓRIO TECNICO DE AVALIAÇÃO REMOTA – EQUIPAMENTOS			
				Nº PROCESSO CNH 2156525			
CLIENTE: ESTADO: Avaliação remota				Nº PROC. CLIENTE: 2156525 CIDADE: Avaliação remota		LOCATARIO: CEP:	
LOCAL DA VISTORIA: Avaliação remota – Não informado ESTADO: Avaliação remota				Nº CEP:		CIDADE: Avaliação remota HORA :	
DADOS DO VEICULO							
MARCA: NEW HOLLAND		Nº DE SÉRIE/CHASSI: 48XSS500080 / HCCYTX49LMCL10504					
MODELO: TC4.90		ANO FABRICAÇÃO: 2021				NR MOTOR: Obstruido	
TIPO : Colheiteadeira de Grãos		HR:		Sem o registro de horas motor –horas trilha			
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL				PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA			
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)				OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS			
				Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis - verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis - verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica - verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rasto, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico - Verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros			
CÓDIGO				MANUTENÇÃO COMPRIDA DENTRO DO HR PREVISTA			
V – VAZAMENTO				SIM			
M - AMASSADO				NÃO			
D – DESGASTE				CONCESI ON.			
F - FALTA				SIM			
R - RISCADO				NÃO			
Q - QUEBRADO				N/A			
C – CORROSÃO				HR			
A - AVARIADO				N/A			
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).				DATA ULTIMA REVISÃO			
				PROXIMA REVISÃO			
CABINE				OBSERVAÇÃO - CABINE			
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				Sem teste de funcionamento, com necessidade revisões. Sem o registro de horas motor e horas trilha			
OK D				OK D			
VIDROS				S			
GRADE				ok			
FAROIS				ok			
DEGRAUS				F			
MONITOR				ok			
PORTA				ok			
CINTOS				ok			
ROPS CABINE				ok			
MOTOR				OBSERVAÇÃO - MOTOR			
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				Sem avarias aprestes, com necessidade revisões.			
OK D				OK D			
ÓLEO				ok			
NÍVEL DO ÓLEO				ok			
PRESSÃO ÓLEO				ok			
LIQ. REFRIG				ok			
NÍVEL L. REFR.				ok			
BATERIA				ok			
TRANSMISSÃO				OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO			
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				Com necessidade revisões.			
OK D				OK D			
TRANSMISSÕES				ok			
EIXO CARDAN				ok			
SISTEMA HIDRÁULICO				OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO			
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				Sem avarias aprestes, com necessidade revisões.			
OK D				OK D			
LANÇA				ok			
BRAÇO				ok			
CILINDROS				ok			
VAZAMENTOS				ok			
BOMBAS				ok			
HASTES				ok			
PNEUS & ACESSÓRIOS				OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS			
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				Sem avarias aprestes, com necessidade revisões.			
OK D				OK D			
PLAINA				ok			
PÁ AGRÍCOLA				ok			
CILINDROS				ok			
ESTEIRAS				ok			
R. DENTADA				ok			
INSPEÇÃO NECESSÁRIA				OBSERVAÇÕES			
FUGAS / NÍVEIS				OK NOK			
ÓLEO HIDRÁULICO				ok			
ÓLEO MOTOR				ok			
ÓLEO TRAVÕES				ok			
VERIFICAÇÕES VARIAS				OK NOK			
GARFO, PINOS DE AJUSTE				ok			
PROTECTOR DE CARGA ALINHADO				ok			
SUPORTE DO ENCOSTO CARGA				ok			
TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO				ok			
COMANDO DE ACIONAMENTO FR E TR				ok			
CONTROLE DE ABAIXAMENTO				ok			
MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS				ok			
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS				ok			
CORREIAS DO MOTOR				ok			
CABOS ELÉTRICOS				ok			
TANQUE DE GÁS				ok			
AVISOS DE SEGURANÇA				ok			
FILTRO DE AR				D			
CONTROLES DE ELEVAÇÃO				ok			
DIREÇÃO FUNCIONAMENTO				ok			
CONTROLE DE INCLINAÇÃO				ok			
MEDIDOR PREÇÃO ÓLEO				ok			
MEDIDOR COMBUSTÍVEL				ok			
AVALIAÇÃO							
Valor de mercado: Média de Preço Valor de Venda e Compra Colheiteadeira TC 4.90				Fontes de Consultas: POPAGRO R\$ 570.000,00			
Índice de Depreciação: Colheiteadeira TC 4.90				Bom 25%			
Valor Sugestivo de Avaliação Colheiteadeira sem plataforma				R\$ 427.500,00			
				DATA DO PEDIDO: 04/03/2026			
				NOME: Marcelo Bigotto			
				ASSINATURA			