



CAPITAL				REALTÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO REMOTA – EQUIPAMENTOS Nº PROCESSO CNH 2156525											
CLIENTE: ESTADO: Não informado				Nº PROC. CLIENTE: 2156525 CIDADE: Não informado		LOCATARIO: CEP:		CONTRATO: 2156525							
LOCAL DA VISTORIA: Avaliação remota – Não informado ESTADO: Não informado				Nº CEP:		CIDADE: Não informado HORA :		BAIRRO:							
DADOS DO VEÍCULO															
MARCA: MODELO: TIPO :		NEW HOLLAND 20 PÉS superflex PLATAFORMA DE CORTE		Nº DE SÉRIE/CHASSI: ANO FABRICAÇÃO: HR:		9F722000413 / HCCB20FNCMCL22288 2021 Sem informação		NR MOTOR: Não dotado de motor							
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL				PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA				OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS							
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)				MANUTENÇÃO COMPRIDA DENTRO DO HR PREVISTA DATA ÚLTIMA REVISÃO PRÓXIMA REVISÃO				SIM ☐ NÃO ☒ N/A HR N/A HR		CONCESSION. ☐ SIM ☒ NÃO		Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis - verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis - verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica - verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rastros, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico - Verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros			
CÓDIGO															
V – VAZAMENTO		M – AMASSADO		D – DESGASTE		F – FALTA									
R – RISCADO		Q – QUEBRADO		C – CORROSÃO		A – AVARIADO									
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).															
CABINE				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - CABINE							
OK D				OK D				OK D				Equipamento não dotado de cabine			
VIDROS		☐		BANCOS		☐		TAPETES		☐					
GRADES		☐		AR COND		☐		FECHOS		☐					
FARÓIS		☐		CONSOLE		☐		MANUAIS		☐					
DEGRAUS		☐		MEDIDORES		☐		COMANDOS		☐					
MONITOR		☐		LUZES		☐		AQUECEDOR		☐					
PORTA		☐		LIMPA VIDROS		☐		ALARME		☐					
CINTOS		☐		ESPELHOS		☐		BUZINA		☐					
ROPS CABINE		☐		FOPS CABINE		☐		P.EMS		☐					
MOTOR				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - MOTOR							
OK D				OK D				OK D				Equipamento não dotado de Motor			
ÓLEO		☐		RADIADOR		☐		VENTILADOR		☐					
NÍVEL DO ÓLEO		☐		SIST. INJEÇÃO		☐		MOT. VENT.		☐					
PRESSÃO ÓLEO		☐		FILTRO AR		☐		POLIES		☐					
LIQ. REFRIG		☐		TUBAGEN		☐		CORREIAS		☐					
NÍVEL L. REFR.		☐		BOMBA ÁGUA		☐		ALTERNADOR		☐					
BATERIA		☐		CABOS		☐		RUIDOS		☐					
TRANSMISSÃO				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO							
OK D				OK D				OK D				Sem avarias aparentes.			
TRANSMISSÕES		☒		CAIXA		☐		CONTROLES		☒					
EIXO CARDAN		☒		VEDAÇÕES		☒		RUIDOS		☐					
SISTEMA HIDRÁULICO				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO							
OK D				OK D				OK D				Sem avarias aparentes.			
LANÇA		☐		MOTORES		☐		ROLOS COMPAC.		☐					
BRAÇO		☐		TUBAGENS		☒		CAÇAMBA		☐					
CILINDROS		☒		B. VALVUAS		☒		T. ELEVATORIS		☐					
VAZAMENTOS		☐		PINOS		☒		GARFOS		☐					
BOMBAS		☒		LINK		☒		ROLOS COMPAC.		☐					
HASTES		☒		ÓLEO		☐									
PNEUS & ACESSÓRIOS				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS							
OK D				OK D				OK D				Sem avarias aparentes. Plataforma acoplada da colheitadeira.			
PLAINA		☐		ENGATES		☒		PNEUS		☐					
PÁ AGRÍCOLA		☐		TORRES		☐		RODAS		☐					
CILINDROS		☒		CHASSI		☒		FREIOS		☐					
ESTEIRAS		☐		SAPATAS		☐		RODA GUIA		☐					
R. DENTADA		☐		M. GIRATORIA		☐		PINOS		☐					
INSPEÇÃO NECESSÁRIA															
FUGAS / NÍVEIS		OK NOK		VERIFICAÇÕES VARIAS		OK NOK		OK NOK		OBSERVAÇÕES					
ÓLEO HIDRÁULICO		☒		GARFO, PINOS DE AJUSTE		☒		CABOS ELÉTRICOS		☐		O presente parecer de avaliação não tem a finalidade de transferência de propriedade e/ou do município e nem serve para atestar a identificação e procedência. As informações, imagens fotográficas do equipamento foram produzidas, em regime virtual, via WEB e enviadas pelo executor autorizado pelo cliente, para fins de avaliação remota			
ÓLEO MOTOR		☐		PROTECTOR DE CARGA ALINHADO		☐		TANQUE DE GÁS		☐					
ÓLEO TRAVÕES		☐		SUPORTE DO ENCOSTO CARGA		☐		AVISOS DE SEGURANÇA		☒					
				TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO		☒		FILTRO DE AR		☐					
				COMANDO DE ACIONAMENTO FR E TR		☒		CONTROLES DE ELEVACÃO		☒					
				CONTROLE DE ABAIXAMENTO		☐		DIREÇÃO FUNCIONAMENTO		☐					
				MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS		☒		CONTROLE DE INCLINAÇÃO		☐					
				MANGUEIRAS HIDRÁULICAS		☒		MEDIDOR PREÇÃO ÓLEO		☐					
				CORREIAS DO MOTOR		☐		MEDIDOR COMBUSTÍVEL		☐					
AVALIAÇÃO															
Valor de mercado: Média de Preço Valor de Venda e Compra Plataforma:				Fontes de Consultas: COAMO EQUIPAMENTOS R\$ 96.000,00				DATA DO PEDIDO: 11/03/2026							
Índice de Depreciação:				Bom 25 %				NOME: Marcelo Bigotto							
Valor Sugestivo de Avaliação Plataforma :				R\$ 72.000,00											