



CAPITAL				REALTÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO REMOTA – EQUIPAMENTOS					
				Nº PROCESSO CNH 2156252					
CLIENTE: ESTADO: Não informado				Nº PROC. CLIENTE: 2156252 CIDADE: Não informado		LOCATÁRIO: CEP:			
LOCAL DA VISTORIA: Não informado – Avaliação remota ESTADO: Não informado				Nº CEP:		CIDADE: Não informado BAIRRO:			
DADOS DO VEÍCULO									
MARCA:	NEW HOLLAND	Nº DE SÉRIE/CHASSI:	9F722500179 / HCCB25FNAMCL21799						
MODELO:	Superflex 25 pés	ANO FABRICAÇÃO:	2021						
TIPO:	Plataforma de corte	HR:	Não aplicável						
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL				PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA		OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS			
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)				MANUTENÇÃO COMPRIDA DENTRO DO HR PREVISTA DATA ÚLTIMA REVISÃO PRÓXIMA REVISÃO		SIM ☐ NÃO ☒ CONCESION . ☐ SIM ☒ NÃO		Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis – verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis – verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica – verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rasto, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico – Verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros	
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO						
V – VAZAMENTO	M – AMASSADO	D – DESGASTE	F – FALTA						
R – RISCADO	Q – QUEBRADO	C – CORROSÃO	A – AVARIADO						
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).									
CABINE				OBSERVAÇÃO – CABINE					
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO									
OK	D	OK	D	OK	D				
VIDROS	☐	BANCOS	☐	TAPETES	☐	Equipamento não dotado de cabine.			
GRADE	☐	AR COND	☒	FECHOS	☐				
FARÓIS	☐	CONSOLE	☐	MANUAIS	☐				
DEGRAUS	☐	MEDIDORES	☐	COMANDOS	☐				
MONITOR	☐	LUZES	☐	AQUECEDOR	☐				
PORTA	☐	LIMPA VIDROS	☐	ALARME	☐				
CINTOS	☐	ESPELHOS	☐	BUZINA	☐				
ROPS CABINE	☐	FOPS CABINE	☐	P.EMS	☐				
MOTOR				OBSERVAÇÃO – MOTOR					
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO									
OK	D	OK	D	OK	D				
ÓLEO	☐	RADIADOR	☐	VENTILADOR	☐	Equipamento não dotado de motor.			
NÍVEL DO ÓLEO	☐	SIST. INJEÇÃO	☐	MOT. VENT.	☐				
PRESSÃO ÓLEO	☐	FILTRO AR	☐	POLIES	☐				
LIQ. REFRIG	☐	TUBAGEN	☐	CORREIAS	☐				
NÍVEL L. REFR.	☐	BOMBA ÁGUA	☐	ALTERNADOR	☐				
BATERIA	☐	CABOS	☐	RUÍDOS	☐				
TRANSMISSÃO				OBSERVAÇÃO – TRANSMISSÃO					
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO									
OK	D	OK	D	OK	D				
TRANSMISSÕES	☒	CAIXA	☒	CONTROLES	☒	Sem avarias aparente.			
EIXO CARDAN	☒	VEDAÇÕES	☒	RUIDOS	☐				
SISTEMA HIDRÁULICO				OBSERVAÇÃO – SISTEMA HIDRÁULICO					
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO									
OK	D	OK	D	OK	D				
LANÇA	☐	MOTORES	☐	ROLOS COMPAC.	☐	Sem avarias aparente.			
BRAÇO	☐	TUBAGENS	☒	CAÇAMBA	☐				
CILINDROS	☒	B. VALVUAS	☒	T. ELEVATORIS	☐				
VAZAMENTOS	☐	PINOS	☒	GARFOS	☐				
BOMBAS	☒	LINK	☒	ROLOS COMPAC.	☐				
HASTES	☒	ÓLEO	☐						
PNEUS & ACESSÓRIOS				OBSERVAÇÃO – PNEUS & ACESSÓRIOS					
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO									
OK	D	OK	D	OK	D				
PLAINA	☐	ENGATES	☒	PNEUS	☐	Desacoplada da colheitadeira, sem teste de funcionamento, Sem avarias aparente.			
PÁ AGRÍCOLA	☐	TORRES	☐	RODAS	☐				
CILINDROS	☒	CHASSI	☒	FREIOS	☐				
ESTEIRAS	☐	SAPATAS	☐	RODA GUIA	☐				
R. DENTADA	☐	M. GIRATORIA	☐	PINOS	☐				
INSPEÇÃO NECESSÁRIA									
FUGAS / NÍVEIS OK NOK VERIFICAÇÕES VARIAS OK NOK OK NOK OBSERVAÇÕES									
ÓLEO HIDRÁULICO	☒	ok	GARFO, PINOS DE AJUSTE	☒	ok	CABOS ELÉTRICOS	☐	O presente parecer de avaliação não tem a finalidade de transferência de propriedade e/ou do município e nem serve para atestar a identificação e procedência. As informações, imagens fotográficas do equipamento foram produzidas, em regime virtual, via WEB e enviadas pelo executor autorizado pelo cliente, para fins de avaliação remota.	
ÓLEO MOTOR	☐		PROTETOR DE CARGA ALINHADO	☐		TANQUE DE GÁS	☐		
ÓLEO TRAVÕES	☒	ok	SUPORTE DO ENCOSTO CARGA	☐		AVISOS DE SEGURANÇA	☒		
			TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO	☒	ok	FILTRO DE AR	☐		
			COMANDO DE ACIONAMENTO FR E TR	☒	ok	CONTROLES DE ELEVAÇÃO	☒		
			CONTROLE DE ABAIXAMENTO	☐		DIREÇÃO FUNCIONAMENTO	☒		
			MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS	☐		CONTROLE DE INCLINAÇÃO	☐		
			MANGUEIRAS HIDRÁULICAS	☒	ok	MEDIDOR PREÇÃO ÓLEO	☐		
CORREIAS DO MOTOR								☐	
AVALIAÇÃO									
Valor de mercado: Média de Preço Valor de Venda e Compra Plataforma de corte :			Fontes de Consultas: POPAGRO. R\$ 80.000,00			DATA DO PEDIDO: 04/03/2026			
Índice de Depreciação: Plataforma de corte :			Bom 25%			NOME: Marcelo Bigotto			
Valor Sugestivo de Avaliação : Plataforma de corte :			R\$ 60.000,00						