



		REALTÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO REMOTA – EQUIPAMENTOS		Nº PROCESSO CNH 2156525	
CLIENTE: ESTADO: Não informado		Nº PROC. CLIENTE: 2156525 CIDADE: Não informado		LOCATARIO: CEP:	
LOCAL DA VISTORIA: Não informado – Avaliação remota ESTADO: Não informado		Nº CEP:		CIDADE: Não informado HORA :	
BAIRRO:					
DADOS DO VEICULO					
MARCA: NEW HOLLAND MODELO: T6.130 Cabinado TIPO: Trator Agrícola		Nº DE SÉRIE/CHASSI: 684CC701413 / HCCZ3630CMCG22331 ANO FABRICAÇÃO: 2021 HR: 2729,9 Horas		NR MOTOR:	
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL		PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA		OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS	
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)		MANUTENÇÃO COMPRIDA DENTRO DO HR PREVISTA		SIM NÃO CONCESION. SIM NÃO	
CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO		DATA ULTIMA REVISÃO		Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis - verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis - verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica - verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rast, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico - Verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros	
V – VAZAMENTO M – AMASSADO D – DESGASTE F – FALTA		PROXIMA REVISÃO			
R – RISCADO Q – QUEBRADO C – CORROÇÃO A – AVARIADO		N/A HR			
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).		N/A HR			
CABINE		(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - CABINE	
OK D OK D OK D				Com necessidade de revisões. Pintura avariada pela ação do tempo+ Não possui monitor de produtividade.	
VIDROS GRADES FAROIS DEGRAUS MONITOR PORTA CINTOS ROPS CABINE		BANCOS AR COND CONSOLE MEDIDORES LUZES LIMPA VIDROS ESPELHOS FOPS CABINE		TAPETES FECHOS MANUAIS COMANDOS AQUECEDOR ALARME BUZINA P.EMS	
MOTOR		(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - MOTOR	
OK D OK D OK D				Com necessidade de revisões.	
ÓLEO NÍVEL DO ÓLEO PRESSÃO ÓLEO LIQ. REFRIG. NÍVEL L. REFR. BATERIA		RADIADOR SIST. INJEÇÃO FILTRO AR TUBAGEN BOMBA ÁGUA CABOS		VENTILADOR MOT. VENT. POLIES CORREIAS ALTERNADOR RUÍDOS	
TRANSMISSÃO		(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO	
OK D OK D OK D				Com necessidade de revisões.	
TRANSMISSÕES DIFERENCIAL		CAIXA VEDAÇÕES		CONTROLES RUÍDOS	
SISTEMA HIDRÁULICO		(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO	
OK D OK D OK D				Com necessidade de revisões.	
LANÇA BRAÇO CILINDROS VAZAMENTOS BOMBAS HASTES		MOTORES TUBAGENS B. VALVUAS PINOS LINK ÓLEO		ROLOS COMPAC. CAÇAMBA T. ELEVATORIS GARFOS ROLOS COMPAC.	
PNEUS & ACESSÓRIOS		(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS	
OK D OK D OK D				Não possui pneus filipado. Não possui monitor de produtividade	
PLAINA PÁ AGRÍCOLA CILINDROS ESTEIRAS R. DENTADA		ENGATES TORRES CHASSI SAPATAS M. GIRATORIA		PNEUS RODAS FREIOS RODA GUIA PINOS	
INSPEÇÃO NECESSÁRIA					
FUGAS / NÍVEIS		VERIFICAÇÕES VARIAS		OBSERVAÇÕES	
OK NOK OK NOK OK NOK				O presente parecer de avaliação não tem a finalidade de transferência de propriedade e/ou do município e nem serve para atestar a identificação e procedência. As informações, imagens fotográficas do equipamento foram produzidas, em regime virtual, via WEB e enviadas pelo executor autorizado pelo cliente, para fins de avaliação remota.	
ÓLEO HIDRÁULICO ÓLEO MOTOR ÓLEO TRAVÕES		GARFO, PINOS DE AJUSTE PROTETOR DE CARGA ALINHADO SUPORTE DO ENCOSTO CARGA TRAVÔES DE ESTACIONAMENTO COMANDO DE ACIONAMENTO FR E TR CONTROLE DE ABAIXAMENTO MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS CORREIAS DO MOTOR		CABOS ELÉTRICOS TANQUE DE GÁS AVISOS DE SEGURANÇA FILTRO DE AR CONTROLES DE ELEVAÇÃO DIREÇÃO FUNCIONAMENTO CONTROLE DE INCLINAÇÃO MEDIDOR PREÇÃO ÓLEO MEDIDOR COMBUSTÍVEL	
AVALIAÇÃO					
Valor de mercado: Média de Preço Valor de Venda e Compra.		Fontes de Consultas: MF RURAL R\$ 360.000,00		DATA DO PEDIDO: 04/03/2026	
Índice de Depreciação :		Regular 40%		NOME: Marcelo Bigotto	
Valor Sugestivo de Avaliação:		R\$ 216.000,00		ASSINATURA	