



				REALTÓRIO TECNICO DE AVALIAÇÃO REMOTA – EQUIPAMENTOS			
				Nº PROCESSO CNH 2197581			
CLIENTE: ESTADO: Não informado				Nº PROC. CLIENTE: 2197581 CIDADE: Não informado		LOCATARIO: CEP:	
LOCAL DA VISTORIA: Não informado – Avaliação remota ESTADO: Não informado				Nº CEP:		CIDADE: Não informado HORA :	
DADOS DO VEICULO							
MARCA: METHALC / NEW HOLLAND		Nº DE SÉRIE/CHASSI: 5214		2022		NR MOTOR: Não aplicável	
MODELO: 22L X 45 22 linhas		ANO FABRICAÇÃO:		não sendo possível a verificação.			
TIPO: Plataforma de Milho		HR:					
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL				PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA		OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS	
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)				MANUTENÇÃO COMPRIDA DENTRO DO HR PREVISTA		SIM NÃO CONCESION. SIM NÃO	
CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO				DATA ULTIMA REVISÃO		Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis - verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis - verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica - verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rasto, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico - Verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros	
V – VAZAMENTO M – AMASSADO D – DESGASTE F – FALTA				PROXIMA REVISÃO			
R – RISCADO Q – QUEBRADO C – CORROSÃO A – AVARIADO							
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).							
CABINE (OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - CABINE			
OK D OK D OK D				Equipamento não dotado de cabine.			
VIDROS GRADES FAROIS DEGRAUS MONITOR PORTA CINTOS ROPS CABINE				BANCOS AR COND CONSOLE MEDIDORES LUZES LIMPA VIDROS ESPELHOS FOPS CABINE			
TAPETES FECHOS MANUAIS COMANDOS AQUECEDOR ALARME BUZINA P.EMS							
MOTOR (OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - MOTOR			
OK D OK D OK D				Equipamento não dotado de motor.			
ÓLEO NÍVEL DO ÓLEO PRESSÃO ÓLEO LIQ. REFRIG. NÍVEL L. REFR. BATERIA				RADIADOR SIST. INJEÇÃO FILTRO AR TUBAGEN BOMBA ÁGUA CABOS			
VENTILADOR MOT. VENT. POLIES CORREIAS ALTERNADOR RUÍDOS							
TRANSMISSÃO (OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO			
OK D OK D OK D				Sem avarias aparente.			
TRANSMISSÕES EIXO CARDAN				CAIXA VEDAÇÕES CONTROLES RUÍDOS			
SISTEMA HIDRÁULICO (OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO			
OK D OK D OK D				Correias e engrenagens sem avarias aparente.			
LANÇA BRAÇO CILINDROS VAZAMENTOS BOMBAS HASTES				MOTORES TUBAGENS B. VALVUAS PINOS LINK ÓLEO			
ROLOS COMPAC. CAÇAMBA T. ELEVATORIS GARFOS ROLOS COMPAC.							
PNEUS & ACESSÓRIOS (OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS			
OK D OK D OK D				Equipamento não dotado de pneus. Equipamento desacoplado da colheiteadeira sem teste de funcionamento.			
PLAINA PÁ AGRÍCOLA CILINDROS ESTEIRAS R. DENTADA				ENGATES TORRES CHASSI SAPATAS M. GIRATORIA			
PNEUS RODAS FREIOS RODA GUIA PINOS							
INSPEÇÃO NECESSÁRIA							
FUGAS / NÍVEIS OK NOK				OBSERVAÇÕES			
VERIFICAÇÕES VARIAS OK NOK							
ÓLEO HIDRÁULICO ÓLEO MOTOR ÓLEO TRAVÕES				GARFO, PINOS DE AJUSTE PROTETOR DE CARGA ALINHADO SUPORTE DO ENCOSTO CARGA TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO COMANDO DE ACIONAMENTO FR E TR CONTROLE DE ABAIXAMENTO MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS CORREIAS DO MOTOR			
CABOS ELÉTRICOS TANQUE DE GÁS AVISOS DE SEGURANÇA FILTRO DE AR CONTROLES DE ELEVAÇÃO DIREÇÃO FUNCIONAMENTO CONTROLE DE INCLINAÇÃO MEDIDOR PREÇÃO ÓLEO MEDIDOR COMBUSTÍVEL							
AVALIAÇÃO							
Valor de mercado: Média de Preço Valor de Venda e Compra:		Fontes de Consultas: Caminhões e carretas – AGRO BOSCHI R\$ 240.000,00		DATA DO PEDIDO: 26/02/2026		ASSINATURA	
Índice de Depreciação:		Regular 40%		NOME: Marcelo Bigotto			
Valor Sugestivo de Avaliação:		R\$ 144.000,00					