



CAPITAL				REALTÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO RERMOTA – EQUIPAMENTOS			
				Nº PROCESSO CNH 2155904			
CLIENTE: ESTADO: TOCANTINS				Nº PROC. CLIENTE: 2155904 CIDADE: PALMAS		LOCATARIO: CEP:	
LOCAL DA VISTORIA: Avaliação remota - GRAO DE OURO ESTADO: TOCANTINS				Nº CEP:		CIDADE: PALMAS HORA :	
DADOS DO VEICULO							
MARCA: MODELO: TIPO :		NEW HOLLAND CR5.85 Colheitadeira de Grãos		Nº DE SÉRIE/CHASSI: ANO FABRICAÇÃO: HR:		CR58D300531 / JHFY3585ALJF15118 2021 4321,47 horas trilha – 3058,54 horas motor	
						NR MOTOR: Obstruído	
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL				PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA			
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)				OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS			
CÓDIGO				MANUTENÇÃO COMPRIDA			
V – VAZAMENTO				DENTRO DO HR PREVISTA			
M – AMASSADO				SIM			
D – DESGASTE				NÃO			
F – FALTA				CONCESSION. SIM			
R – RISCADO				NÃO			
Q – QUEBRADO							
C – CORROSÃO							
A – AVARIADO							
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).				Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis - verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis - verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica - verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rast, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico - Verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros			
CABINE				OBSERVAÇÃO - CABINE			
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO							
OK D OK D OK D							
VIDROS				Com necessidade revisões.			
GRADES				Não possui antena GPS			
FARÓIS							
DEGRAUS							
MONITOR							
PORTA							
CINTOS							
ROPS CABINE							
MOTOR				OBSERVAÇÃO - MOTOR			
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO							
OK D OK D OK D							
ÓLEO				Com necessidade revisões.			
NÍVEL DO ÓLEO							
PRESSÃO ÓLEO							
LIQ. REFRIG							
NÍVEL L. REFR.							
BATERIA							
TRANSMISSÃO				OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO			
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO							
OK D OK D OK D							
TRANSMISSÕES				Com necessidade revisões.			
EIXO CARDAN							
VEDAÇÕES							
CONTROLES							
RUIDOS							
SISTEMA HIDRÁULICO				OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO			
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO							
OK D OK D OK D							
LANÇA				Com necessidade revisões.			
BRAÇO				Ausência do protetor lateral da esteira alimentadora.			
CILINDROS							
VAZAMENTOS							
BOMBAS							
HASTES							
MOTORES							
TUBAGENS							
B. VALVUAS							
PINOS							
LINK							
ÓLEO							
PNEUS & ACESSÓRIOS				OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS			
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO							
OK D OK D OK D							
PLAINA				Não os pneus filipado.			
PÁ AGRÍCOLA				Quatro pneus ruins			
CILINDROS				Avaliação referente a colheitadeira sem a plataforma de corte.			
ESTEIRAS							
R. DENTADA							
ENGATES							
TORRES							
CHASSI							
SAPATAS							
M. GIRATORIA							
PNEUS							
RODAS							
FREIOS							
RODA GUIA							
PINOS							
INSPEÇÃO NECESSÁRIA							
FUGAS / NÍVEIS				OBSERVAÇÕES			
OK NOK OK NOK OK NOK							
ÓLEO HIDRÁULICO				O presente parecer de avaliação não tem a finalidade de transferência de propriedade e/ou do município e nem serve para atestar a identificação e procedência.			
ÓLEO MOTOR				As informações, imagens fotográficas do veículo foram produzidas, em regime virtual, via WEB e enviadas pelo executor autorizado pelo cliente, para fins de avaliação remota.			
ÓLEO TRAVÕES							
GARFO, PINOS DE AJUSTE							
PROTECTOR DE CARGA ALINHADO							
SUPORTE DO ENCOSTO CARGA							
TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO							
COMANDO DE ACIONAMENTO FR E TR							
CONTROLE DE ABAIXAMENTO							
MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS							
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS							
CORREIAS DO MOTOR							
CABOS ELÉTRICOS							
TANQUE DE GÁS							
AVISOS DE SEGURANÇA							
FILTRO DE AR							
CONTROLES DE ELEVAÇÃO							
DIREÇÃO FUNCIONAMENTO							
CONTROLE DE INCLINAÇÃO							
MEDIDOR PREÇÃO ÓLEO							
MEDIDOR COMBUSTÍVEL							
AVALIAÇÃO							
Valor de mercado:				Fontes de Consultas: Tratores e colheitadeira – POPAGRO			
Média de Preço Valor de Venda e Compra Colheitadeira:				R\$ 920.000,00			
Índice de Depreciação: Colheitadeira:				Regular 40%			
Valor Sugestivo de Avaliação Colheitadeira :				R\$ 552.000,00			
				DATA DO PEDIDO: 24/03/2026			
				NOME: Marcelo Bigotto			
				ASSINATURA			