



		REALTÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO – EQUIPAMENTOS		Nº PROCESSO CNH 2182733							
CLIENTE: ESTADO: Piauí		Nº PROC. CLIENTE: 2182733 CIDADE: Teresina		LOCATARIO: CEP:							
LOCAL DA VISTORIA: PALÁCIO DOS LEILÕES ESTADO: Piauí		Nº CEP:		CIDADE: Teresina BAIRRO:							
DADOS DO VEICULO											
MARCA: NEW HOLLAND MODELO: PL6034 34 linhas TIPO: PLANTADEIRA		Nº DE SÉRIE/CHASSI: ANO FABRICAÇÃO: HR:		PN344000009 / PRY6034KMPD03220 2021 Não aplicável							
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL		PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA		OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS							
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)		MANUTENÇÃO		SIM		NÃO		CONCESION.		Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis - verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis - verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica - verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rasto, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico - Verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		SIM		NÃO	
V – VAZAMENTO		M – AMASSADO		D – DESGASTE		F – FALTA		SIM		NÃO	
R – RISCADO		Q – QUEBRADO		C – CORROSÃO		A – AVARIADO		SIM		NÃO	
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).		DATA ULTIMA REVISÃO		N/A		HR		N/A		HR	
PROXIMA REVISÃO		N/A		HR		N/A		HR		N/A	
CABINE		(OK) SEM AVARIAS		(A) AVARIADO		(NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - CABINE			
OK		D		OK		D		OK		D	
VIDROS		BANCOS		TAPETES		EQUIPAMENTO NÃO DOTADO DE CABINE					
GRADES		AR COND		FECHOS							
FARÓIS		CONSOLE		MANUAIS							
DEGRAUS		MEDIDORES		COMANDOS							
MONITOR		LUZES		AQUECEDOR							
PORTA		LIMPA VIDROS		ALARME							
CINTOS		ESPELHOS		BUZINA							
ROPS CABINE		FOPS CABINE		P.EMS							
MOTOR		(OK) SEM AVARIAS		(A) AVARIADO		(NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - MOTOR			
OK		D		OK		D		OK		D	
ÓLEO		RADIADOR		VENTILADOR		EQUIPAMENTO NÃO DOTADO DE MOTOR.					
NÍVEL DO ÓLEO		SIST. INJEÇÃO		MOT. VENT.							
PRESSÃO ÓLEO		FILTRO AR		POLIES							
LIQ. REFRIG		TUBAGEN		CORREIAS							
NÍVEL L. REFR.		BOMBA ÁGUA		ALTERNADOR							
BATERIA		CABOS		RUIDOS							
TRANSMISSÃO		(OK) SEM AVARIAS		(A) AVARIADO		(NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO			
OK		D		OK		D		OK		D	
TRANSMISSÕES		CAIXA		CONTOLES		SISTEMA DE LINHAS COM CORROSÃO, COM NECESSIDADE DE REVISÕES.					
DIFERENCIAL		VEDAÇÕES		RUIDOS							
SISTEMA HIDRÁULICO		(OK) SEM AVARIAS		(A) AVARIADO		(NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO			
OK		D		OK		D		OK		D	
LANÇA		MOTORES		ROLOS COMPAC.		MANGUEIRAS HIDRÁULICAS RESSECADAS, COM NECESSIDADE DE REVISÕES.					
BRAÇO		TUBAGENS		CAÇAMBA							
CILINDROS		B. VALVUAS		T. ELEVATORIS							
VAZAMENTOS		PINOS		GARFOS							
BOMBAS		LINK		ROLOS COMPAC.							
HASTES		ÓLEO									
PNEUS & ACESSÓRIOS		(OK) SEM AVARIAS		(A) AVARIADO		(NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS			
OK		D		OK		D		OK		D	
PLAINA		ENGATES		PNEUS		CAIXAS DE SEMENTE DANIFICADAS PELA AÇÃO DO TEMPO, PNEUS COM DESGASTE,					
PÁ AGRÍCOLA		TORRES		RODAS							
CILINDROS		CHASSI		FREIOS							
ESTEIRAS		SAPATAS		RODA GUIA							
R. DENTADA		M. GIRATORIA		PINOS							
INSPEÇÃO NECESSÁRIA		(OK) SEM AVARIAS		(A) AVARIADO		(NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - INSPEÇÃO NECESSÁRIA			
OK		D		OK		D		OK		D	
FUGAS / NÍVEIS		VERIFICAÇÕES VARIAS		OK		NOK		OK		NOK	
ÓLEO HIDRÁULICO		GARFO, PINOS DE AJUSTE		OK		NOK		CABOS ELÉTRICOS		O presente parecer de avaliação não tem a finalidade de transferência de propriedade e/ou do município e nem serve para atestar a identificação e procedência.	
ÓLEO MOTOR		PROTECTOR DE CARGA ALINHADO		OK		NOK		TANQUE DE GÁS			
ÓLEO TRAVÕES		SUPORTE DO ENCOSTO CARGA		OK		NOK		AVISOS DE SEGURANÇA		ok	
		TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO		OK		NOK		FILTRO DE AR			
		COMANDO DE ACIONAMENTO FR E TR		OK		NOK		CONTROLES DE ELEVAÇÃO		E	
		CONTROLE DE ABAIXAMENTO		OK		NOK		DIREÇÃO FUNCIONAMENTO			
		MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS		OK		NOK		CONTROLE DE INCLINAÇÃO		E	
		MANGUEIRAS HIDRÁULICAS		OK		NOK		MEDIDOR PREÇÃO ÓLEO			
		CORREIAS DO MOTOR		OK		NOK		MEDIDOR COMBUSTÍVEL			
AVALIAÇÃO		Valor de mercado:		Fontes de Consultas: usadoagricola.com		DATA DO PEDIDO:		02/03/2026		ASSINATURA	
Média de Preço Valor de Venda e Compra.		R\$ 630.000,00		Ruim 55%		NOME: Marcelo Bigotto					
Índice de Depreciação :		R\$ 283.500,00									
Valor Sugestivo de Avaliação:											