



CNH INDUSTRIAL CAPITAL		REALTÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO – EQUIPAMENTOS		Nº PROCESSO CNH 2165702	
CLIENTE: ESTADO: Piauí		Nº PROC. CLIENTE: 2165702 CIDADE: Teresina		LOCATARIO: CEP:	
LOCAL DA VISTORIA: PALÁCIO DOS LEILÕES ESTADO: Piauí		Nº CEP:		CIDADE: Teresina HORA :	
DADOS DO VEICULO					
MARCA: MODELO: TIPO :		NEW HOLLAND PL6024 22 linhas PLANTADEIRA		Nº DE SÉRIE/CHASSI: ANO FABRICAÇÃO: HR:	
				PN225000074 / PRCY6022HMPD02945 2021 Não apçicável	
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL				PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA	
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)				OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS	
CÓDIGO				MANUTENÇÃO	
CÓDIGO				COMPRIDA	
CÓDIGO				DENTRO DO HR PREVISTA	
CÓDIGO				DATA ULTIMA REVISÃO	
V – VAZAMENTO M – AMASSADO D – DESGASTE F – FALTA				SIM NÃO CONCESION.	
R – RISCADO Q – QUEBRADO C – CORROÇÃO A – AVARIADO				□ □ □SIM	
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).				□NÃO	
				Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis - verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis - verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica - verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rasto, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico - Verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros	
CABINE					
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO					
OBSERVAÇÃO - CABINE					
Equipamento não dotado de cabine					
MOTOR					
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO					
OBSERVAÇÃO - MOTOR					
Equipamento não dotado de motor.					
TRANSMISSÃO					
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO					
OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO					
Sistema de linhas com corrosão, com necessidade de revisões.					
SISTEMA HIDRÁULICO					
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO					
OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO					
Mangueiras hidráulicas ressecadas, com necessidade de revisões.					
PNEUS & ACESSÓRIOS					
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO					
OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS					
Caixas de semente danificadas pela ação do tempo, Pneus com desgaste,					
INSPEÇÃO NECESSÁRIA					
FUGAS / NÍVEIS VERIFICAÇÕES VARIAS OBSREVAÇÕES					
ÓLEO HIDRÁULICO GARFO, PINOS DE AJUSTE O presente parecer de avaliação não tem a finalidade de transferência de propriedade e/ou do município e nem serve para atestar a identificação e procedência.					
ÓLEO MOTOR PROTETOR DE CARGA ALINHADO ok					
ÓLEO TRAVÕES SUPORTE DO ENCOSTO CARGA ok					
TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO ok					
COMANDO DE ACIONAMENTO FR E TR E					
CONTROLE DE ABAIXAMENTO E					
MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS E					
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS D					
CORREIAS DO MOTOR ok					
CABOS ELÉTRICOS ok					
TANQUE DE GÁS ok					
AVISOS DE SEGURANÇA ok					
FILTRO DE AR ok					
CONTROLES DE ELEVAÇÃO ok					
DIREÇÃO FUNCIONAMENTO ok					
CONTROLE DE INCLINAÇÃO ok					
MEDIDOR PREÇÃO ÓLEO ok					
MEDIDOR COMBUSTÍVEL ok					
AVALIAÇÃO					
Valor de mercado: Fontes de Consultas: usadoagricola.com					
Média de Preço Valor de Venda e Compra. R\$ 400.000,00					
Índice de Depreciação : Ruim 55%					
Valor Sugestivo de Avaliação: R\$ 180.000,00					
DATA DO PEDIDO: 02/03/2026					
NOME: Marcelo Bigotto					
ASSINATURA					