



		REALTÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO – EQUIPAMENTOS		Nº PROCESSO CNH 2165702					
CLIENTE: ESTADO: Piauí		Nº PROC. CLIENTE: 2165702 CIDADE: Teresina		LOCATÁRIO: CEP:	CONTRATO: 2165702				
LOCAL DA VISTORIA: PALÁCIO DOS LEILÕES ESTADO: Piauí		Nº CEP:		CIDADE: Teresina HORA :	BAIRRO:				
DADOS DO VEICULO									
MARCA: MODELO: TIPO :	NEW HOLLAND PL 6034 PLANTADEIRA		Nº DE SÉRIE/CHASSI: ANO FABRICAÇÃO: HR:	PN305000011 / PRY6030LMPD02870 2021 Não aplicável					
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL			PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA		OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS				
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)			MANUTENÇÃO COMPRIDA DENTRO DO HR PREVISTA DATA ÚLTIMA REVISÃO PRÓXIMA REVISÃO		SIM ☐ NÃO ☒ CONCESIO N. ☐ SIM ☒ NÃO	Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis - verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis - verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica - verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rastros, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico - Verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros			
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO					CÓDIGO		
V – VAZAMENTO	M – AMASSADO	D – DESGASTE					F – FALTA		
R – RISCADO	Q – QUEBRADO	C – CORROSÃO					A – AVARIADO		
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).									
CABINE			(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - CABINE				
OK D OK D OK D			OK D						
VIDROS ☐ ☐			BANCOS ☐ ☐			Equipamento não dotado de cabine			
GRADES ☐ ☐			AR COND ☐ ☐						
FARÓIS ☐ ☐			CONSOLE ☐ ☐						
DEGRAUS ☐ ☐			MEDIDORES ☐ ☐						
MONITOR ☐ ☐			LIZES ☐ ☐						
PORTA ☐ ☐			LIMPA VIDROS ☐ ☐						
CINTOS ☐ ☐			ESPELHOS ☐ ☐						
ROPS CABINE ☐ ☐			FOPS CABINE ☐ ☐						
TAPETES ☐ ☐			FECHOS ☐ ☐						
MANUAIS ☐ ☐			COMANDOS ☐ ☐						
AQUECEDOR ☐ ☐			ALARME ☐ ☐						
BUZINA ☐ ☐			P.EMS ☐ ☐						
MOTOR			(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - MOTOR				
OK D OK D OK D			OK D						
ÓLEO ☐ ☐			RADIADOR ☐ ☐			Equipamento não dotado de motor.			
NÍVEL DO ÓLEO ☐ ☐			SIST. INJEÇÃO ☐ ☐						
PRESSÃO ÓLEO ☐ ☐			FILTRO AR ☐ ☐						
LIQ. REFRIG ☐ ☐			TUBAGEN ☐ ☐						
NÍVEL L. REFR. ☐ ☐			BOMBA ÁGUA ☐ ☐						
BATERIA ☐ ☐			CABOS ☐ ☐						
VENTILADOR ☐ ☐			MOT. VENT. ☐ ☐						
POLIES ☐ ☐			CORREIAS ☐ ☐						
ALTERNADOR ☐ ☐			RUIDOS ☐ ☐						
TRANSMISSÃO			(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO				
OK D OK D OK D			OK D						
TRANSMISSÕES ☒ ☐			CAIXA ☒ ☐			Caixa de adubos ressecadas, com necessidade de revisões.			
DIFERENCIAL ☐ ☐			VEDAÇÕES ☒ ☐						
CONTOLES ☒ ☐			RUIDOS ☐ ☐						
SISTEMA HIDRÁULICO			(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO				
OK D OK D OK D			OK D						
LANÇA ☐ ☐			MOTORES ☐ ☐			Mangueiras hidráulicas ressecadas, com necessidade de revisões.			
BRAÇO ☒ ☐			TUBAGENS ☒ ☐						
CILINDROS ☒ ☐			B. VALVUAS ☒ ☐						
VAZAMENTOS ☐ ☐			PINOS ☒ ☐						
BOMBAS ☐ ☐			LINK ☒ ☐						
HASTES ☒ ☐			ÓLEO ☐ ☐						
ROLOS COMPAC. ☐ ☐			CAÇAMBA ☐ ☐						
T. ELEVATORIS ☐ ☐			GARFOS ☐ ☐						
ROLOS COMPAC. ☐ ☐									
PNEUS & ACESSÓRIOS			(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS				
OK D OK D OK D			OK D						
PLAINA ☐ ☐			ENGATES ☒ ☐			Equipamento sem teste de funcionamento.			
PÁ AGRÍCOLA ☐ ☐			TORRES ☒ ☐						
CILINDROS ☒ ☐			CHASSI ☒ ☐						
ESTEIRAS ☐ ☐			SAPATAS ☐ ☐						
R. DENTADA ☐ ☐			M. GIRATORIA ☐ ☐						
PNEUS ☒ ☐			RODAS ☒ ☐						
FREIOS ☐ ☐			RODA GUIA ☐ ☐						
PINOS ☐ ☐									
INSPEÇÃO NECESSÁRIA									
FUGAS / NÍVEIS		OK NOK	VERIFICAÇÕES VARIAS		OK NOK	OK NOK		OBSREVAÇÕES	
ÓLEO HIDRÁULICO ☒ ☐		D	GARFO, PINOS DE AJUSTE ☒ ☐		ok	CABOS ELÉTRICOS ☐ ☐		O presente parecer de avaliação não tem a finalidade de transferência de propriedade e/ou do município e nem serve para atestar a identificação e procedência.	
ÓLEO MOTOR ☐ ☐			PROTECTOR DE CARGA ALINHADO ☐ ☐			TANQUE DE GÁS ☐ ☐			
ÓLEO TRAVÕES ☐ ☐			SUPORTE DO ENCOSTO CARGA ☐ ☐			AVISOS DE SEGURANÇA ☒ ☐			
			TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO ☒ ☐		ok	FILTRO DE AR ☐ ☐			
			COMANDO DE ACIONAMENTO FR E TR ☒ ☐		E	CONTROLES DE ELEVAÇÃO ☒ ☐			
			CONTROLE DE ABAIXAMENTO ☐ ☐			DIREÇÃO FUNCIONAMENTO ☒ ☐			
			MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS ☐ ☐			CONTROLE DE INCLINAÇÃO ☒ ☐			
			MANGUEIRAS HIDRÁULICAS ☒ ☐		D	MEDIDOR PREÇÃO ÓLEO ☐ ☐			
			CORREIAS DO MOTOR ☐ ☐			MEDIDOR COMBUSTÍVEL ☐ ☐			
AVALIAÇÃO									
Valor de mercado: Média de Preço Valor de Venda e Compra.			Fontes de Consultas: TRATORES E COLHEITADEIRA			DATA DO PEDIDO: 26/02/2026			
Índice de Depreciação :			Regular 40%			NOME: Marcelo Bigotto			
Valor Sugestivo de Avaliação:			R\$ 456.000,00			ASSINATURA			